



Volkswagen Crafter:

Chassisnummer:	WV1ZZZSYZK9068965	Versie:	Crafter 2.0 TDI 103kW FWD 35 L3H3 GB
1ste tenaamstelling:	19/09/2019	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	143389	Kilowatt:	103
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Candywit
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:		Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	1196
Aantal zitplaatsen	3		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	3	Schuifdeur R
Airco handmatig		
Radio multimedia		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Voorzijde	Links	205 / 75 / 16 / 113 / R / Staal	3,7 mm	Continental	All season
	Rechts	205 / 75 / 16 / 113 / R / Staal	3,3 mm	Continental	All season
Achterzijde	Links	205 / 75 / 16 / 113 / R / Staal	5,8 mm	Continental	All season
	Rechts	205 / 75 / 16 / 113 / R / Staal	5,3 mm	Continental	All season

Hulpmateriaal

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Interieur, Vlek, Reinigen



Stoelbekleding zitting VL, Versleten, Vervangen



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen



Buitenspiegel L richtingaanwijzer, Gebroken, Vervangen



Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Barst, Vervangen



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen



Schuifdeur R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Dorpel R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur L bekleding, Ontbreekt, Vervangen



Achterdeur R bekleding, Ontbreekt, Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Smartrepair



Achterdeur R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Chemische schade, Polijsten



Dak, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Instrumentenpaneel, compleet, Scheur, Vervangen

