

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Grandland X 2.0 Diesel 130kW Ultimate Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	A -MM 3188	Fahrgestell-Nummer:	W0VZJEHZXLS204601
Vertrags-Nummer:	91681070	Erstzulassung:	09.10.2020
Internes KZ:	14553131	Kilometer-Stand:	137953
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

OPEL Grandland X 2.0 Diesel 130kW Ultimate Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Au

Lackierung: Topas Blau Metallic/Dach Diamant SchwarzPolsterung: Leder Sienna, Schwarz, AGR Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **36.596,64**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

230-V-Ausstattung	84,03
Aluminium-Sportpedale	84,03
Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar inkl. Anhänger-Stabilitätsprogramm	584,03
Automatischer Geschwindigkeits-Assistent	672,27
Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer, sowie Sitzheizung, hinte	151,26
CD-Player	134,45
Diebstahlwarnanlage	281,51
Digitaler Radioempfang DAB, DAB+, DMB-R (Digital Audio Broadcasting)	193,28
Leder Sienna, Schwarz, AGR	0,00
Leichtmetallräder 5 Doppelspeiche / Bicolor Schwarz 7,5 J x 18	0,00
Sicherheitsnetz	138,66
Sonder-Metallic-Lackierung (Topas Blau) / Dach und Außenspiegel in Diamant Schwarz	647,06
Sonnenschutzrollos, Seitenfenster, hinten, manuell bedienbar	126,05
Topas Blau Metallic/Dach Diamant Schwarz	0,00
Wireless Charging, kabelloses Aufladen von Smartphones in der Mittelkonsole	126,05

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **39.819,32**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **47.384,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.190,41

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Grandland X 2.0 Diesel 130kW Ultimate Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	130 / 177	Hubraum:	1997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	173
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	211	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,500
Leergewicht (kg):	1575	zul. Gewicht (kg):	2090

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 91681070
Amtliches Kennzeichen: A -MM 3188
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Grandland X 2.0 Diesel 130kW Ultimate Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.12.2021	9059797490	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 91681070
Amtliches Kennzeichen: A -MM 3188
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Grandland X 2.0 Diesel 130kW Ultimate Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.01.2022	20100	Inspektion und Wartung
28.09.2022	48521	Bremsflüssigkeitswechsel
28.09.2022	48521	Inspektion und Wartung
28.09.2022	48521	Bremsflüssigkeitswechsel
28.09.2022	48521	Bremsflüssigkeitswechsel
28.09.2022	48521	Inspektion und Wartung
28.09.2022	48521	Inspektion und Wartung
06.10.2023	77688	Wartungszusatzumfänge
06.10.2023	77688	TÜV/AU (MwSt-frei)
06.10.2023	77688	Inspektion und Wartung
18.10.2024	106113	Inspektion und Wartung
18.10.2024	106113	Bremsflüssigkeitswechsel
18.10.2024	106113	Wartungszusatzumfänge
25.11.2025	124940	Inspektion und Wartung
25.11.2025	124940	Wartungszusatzumfänge
25.11.2025	124940	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hunnenstr. 34, 86343 Königsbrunn



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Königsbrunn
Hunnenstr. 34
86343 Königsbrunn
Telefon 08231 / 6029-0
Fax 08231 / 6029-29
E-Mail
koenigsbrunn.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Zöpf
Tel. direkt 0821 74892-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

A MM3188

FIN

W0VZJEHZXLS204601

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885

Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
07.07.2026

07.07.2026, durch Herrn Patrick Zöpf bei Fahrzeugtechnik Aretsried GmbH, Zollerstr.
7, 86850 Fischach ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

07.07.2026
Vertragsnummer S-91681070
Rahmenkostenstelle zub

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-4.562,00 EUR
-3.833,60 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.743,00 EUR
-3.145,37 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 151 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	09.10.2020 Grandland X 2.0 D Start/Stop Automatik Ultimate	Hersteller Aufbauart	OPEL Geländewagen
Türen Fahrzeug-Ident.-Nr. Schlüssel-Nr. Nächste HU §29 StVZO Zylinderanzahl Hubraum (ccm)	5 W0VZJEHZXLS204601 40414062 10 / 2027 4 / Reihenmotor 1997	Sitzplätze HSN / TSN Km-Stand abgelesen Energiequelle / Kraftstoff Leistung (kW) Schadstoffklasse:	5 1844 / AHD 137848 Diesel 130 EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart Felgen	Frontantrieb Leichtmetall	Getriebe / Gänge Farbe (Hersteller)	Automatik / 8 COULEUR PRINCIPALE - EXTÉRIEUR, BRIGHT BLUE MÉT (5
Polster / Farbe	Leder / Schwarz Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	7 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, klappbar, Abblendlicht automatisch, Ablagefächer, Adaptives Fahrlicht AFL mit LED Technologie, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Beheizbare ThermoTec Windschutzscheibe, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Dach und Außenspiegel in Diamant Schwarz, Dach-Designlinie in Chrom, Dachreling, Silber, Dekorleisten, Toba Grey, Dieselpartikelfilter mit SCR und Oxikat, Drehzahlmesser, Elektrische Parkbremse, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionsswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und

Fußgängererkennung, Fußraumteppiche Velours, Schwarz, 4-teilig, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Heckscheibenwischer, Innenraum-Ausstattung, Innenraumbeleuchtung mit Leseleuchte vorn und hinten, Instrumenteneinsätze in Schwarz, mit Ringen in Hochglanzschwarz, 3,5"-Fahrerinfodisplay, farbig, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik Zwei-Zonen, Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, Kopfstützen vorn, höheneinstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Rubin Rot, Lederlenkrad inkl. Fernbedienung, Lenkrad, höhen- und längsverstellbar, Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne, verschiebbar, vorn, inkl. Staufach und Getränkehalter, Nebelscheinwerfer, Park & Go Premium, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Quickheat Heizsystem, Radiozubehör: Denon Premium Sound System, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetall 7 J x 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera und Parkpilot vorn und hinten, Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Open & Start", Sensorgesteuerte Heckklappe, elektrisch, selbstöffnend und -schließend per Fußgeste oder Knopfdruck, Service-Intervall-Anzeige, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: 5 Sitzplätze, Sitze: Premium-Ergonomiesitze mit Gütesiegel AGR, Fahrer und Beifahrer, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschilderkennung, Verzurösen im Gepäckraum (4), Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem ISOFIX, inkl. Top Tether Befestigungsösen, hinten außen, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1RL=ES	230-V-Ausstattung
0	
JF5=YE0	Aluminium-Sportpedale
VQ9=D3	Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar
3	
KSA=ZV	Automatischer Geschwindigkeits-Assistent mit Stoppfunktion
C	
PS6=AB	Diebstahlwarnanlage
0	
	Lackierung: Metallic Sonderfarbe
TG5=JQ	Radiozubehör: CD-Player
0	
U2Q=RC	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
A	
AP9=NM	Sicherheitsnetz
0	
2EC=WA	Sitze: Sitzheizung vorne/hinten
C	
DI2=UD0	Sonnenschutzrollos
K4C=E3	Telefon: Wireless Charging
0	

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 17.10.2024 bei Kilometerstand 106.120
bis Wartung verbleiben:	17.120 km oder 153 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Motorhaube Kratzer und Lackabplatzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7)	1.251,26	1.489	45	-563,03	-670
2. Türe vorne rechts Delle, drücken (Bild 8)	84,03	100	100	-84,03	-100
3. Türe vorne links Lackabplatzer an Delle auslegen, polieren (Bild 11)	58,82	70	100	-58,82	-70
4. Türe hinten rechts eingedrückt, drücken (Bild 9)	109,24	130	100	-109,24	-130
5. Türe vorne links Dellen, drücken (Bild 10)	109,24	130	100	-109,24	-130
6. Motorhauben-, Spritzwanddämmmatte und Motorabdeckung Tierverschleiß, erneuern (Bild 12, 13, 14)	557,98	664	100	-557,98	-664
7. Fahrersitzbezug Risse, erneuern (Bild 15)	789,08	939	100	-789,08	-939
8. Türe hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 16)	168,07	200	100	-168,07	-200
9. Stoßfänger hinten links Kratzer, smart repair (Bild 17, 18, 19)	168,07	200	100	-168,07	-200
10. Stoßfängerblende vorne Spoilerlippe verschrammt, erneuern (Bild 20)	285,71	340	100	-285,71	-340
11. Lenkradbezug abgenutzt, Minderwert, (Bild 21)	252,10	300	100	-252,10	-300
Gesamt	3.833,60	4.562		-3.145,37	-3.743

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Patrick Zöpf

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Motorhaube Kratzer und Lackabplatzer



Bild 7 : Motorhaube Kratzer und Lackabplatzer




Bild 8 : Türe vorne rechts Delle



Bild 9 : Türe hinten rechts eingedrückt



Bild 10 : Türe vorne links Dellen



Bild 11 : Türe vorne links Lackabplatzer an Delle auslegen



Bild 12 : Motorhauben-, Spritzwanddämmmatte und Motorabdeckung Tierversiss




Bild 13 : Motorhauben-, Spritzwanddämmmatte und Motorabdeckung Tierverbiss



Bild 14 : Motorhauben-, Spritzwanddämmmatte und Motorabdeckung Tierverbiss



Bild 15 : Fahrersitzbezug Risse



Bild 16 : Türe hinten rechts Kratzer




Bild 17 : Stoßfänger hinten links Kratzer



Bild 18 : Stoßfänger hinten links Kratzer



Bild 19 : Stoßfänger hinten links Kratzer



Bild 20 : Stoßfängerblende vorne Spoilerlippe verschrammt



Bild 21 : Lenkradbezug abgenutzt, Minderwert