



TÜV-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0113258



www.PS-Team.de



WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	-	7.2	l/100 km
Mittel:	-	-	5.8	l/100 km
Hoch:	-	-	5.1	l/100 km
Höchstwert:	-	-	6.3	l/100 km
Kombiniert:	-	-	6.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 4667 ; 6.: 1825 ; 7.: 1474 ; -

-
-
-
-
-
-
-
-

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

195 65 R16	92 H	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
195 65 R16	92 H	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
195 65 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
195 65 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
205 60 R16	92 H	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
205 60 R16	92 H	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
205 60 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
205 60 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS50.0	(1+2)

-
-
-

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unt.

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

- Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

KOELN

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH

(Unterschrift):

(Ort)

07.07.2021

(Dienststellung)

HCGM1030

GK

1V100

CBVC

(Datum):

FORD

DEH

B7DA1PX

5APBF6A19BT

Focus

IP-C519_2020_00022-WF0-1

AT-C519_2020_00010-WF0-1

5-WF0-P48-0

EV-C519_2020_00002-WF0-1

M1

Ford-Werke GmbH

50725 Koeln

Germany

B-Säule, rechts,
geklebt

Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

WF0PXXGCHPMB51127

07.07.2021

18.06.2021

e13*2007/46*1911*13

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert teilautomatisiert vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	2700	mm
4.1.	Achsabstände 1-2 2-3 3-4:	2700	mm
5.	Länge:	4693	mm
6.	Breite:	1844	mm
7.	Höhe:	1545	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1416	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1435	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1925	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1 2 3:	955 / 1025	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2925	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	1000	kg
18.4.	Ungebremsen Anhänger:	690	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	90	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	B7DA	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Reihe	
25.	Hubraum:	999	cm
26.	Kraftstoff:	Benzin	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	92.0/6000	kW at min
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	Handgeschaltet	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	(1) 3.417 (2) 1.958 (3) 1.276 (4) 0.943 (5) 0.757 (6) 0.634	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 4.353 (2) 4.353 (3) 4.353 (4) 4.353 (5) 4.353 (6) 4.353	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	198	km/h
30.	Spurweite 1 2 3:	1571/1566	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	215/50 R17 91 H	7.0Jx170S50.0 C C1
	- Achse 2	215/50 R17 91 H	7.0Jx170S50.0 C C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	AC Kombilimousine	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Blau	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl Fahrgeräusch:	74 bei 3750 / 67	dB(A)min ⁻¹ dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	1517	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0.000	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0. f0:		86.92377	N
47.1.3.1. f1:		1.06600	N (km/h)
47.1.3.2. f2:		0.02896	N (km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{dsc}):		-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Nein
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007; 2018/1832AP
		see 26.	see 26.
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)		Petrol/Diesel
	CO:	-	6
	IHC:	-	342.1
	NMHC:	-	34.5
	NOx:	-	30.1
	IHC + NOx:	-	13.5
	NH3:	-	-
	Partikelmasse:	-	0.42
	Partikelzahl:	-	1.13
2.2.	Prüfverfahren: WHIC (EU RO VI)		
	CO:	-	-
	NOx:	-	-
	NMHC:	-	-
	IHC:	-	-
	CH4:	-	-
	NH3:	-	-
	Partikelmasse:	-	-
	Partikelzahl:	-	-
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	-	-
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	60.0
	Partikelzahl:	-	6.0
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	60.0
	Partikelzahl:	-	6.0
49.	CO ₂ -Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch:		
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
	NEFZ-Werte CO ₂ -Emissionen		
	Innerorts:	-	-
	Außerorts:	-	-
	Kombiniert:	-	-
	Gewichtet, kombiniert:	-	-
	NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch		
	Innerorts:	-	-
	Außerorts:	-	-
	Kombiniert:	-	-
	Gewichtet, kombiniert:	-	-
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-
	Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
	Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	-	-
	Elektrische Reichweite	-	-
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		Ja
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		e13 28 29
	3.2. Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)		
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):	-	-
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	-	-
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017 1151 (falls zutreffend)		
	WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen		
	Niedrig:	-	-
	Mittel:	-	-
	Hoch:	-	-
	Höchstwert:	-	-
	Kombiniert:	-	-
	Gewichtet, kombiniert:	-	-




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

06.09.2021	8566	BPP005976	02	01	0092/06000	198
M1	AC		04693-04788	1844-1844		
WFOPXXGCHPMB51127	9		1545-1545	001383-001416		
FORD			00090			
DEH			0135	001925	001925	
B7DA1PX			00955	01025		
SAPBF6A19BT			00955	01025		
FOCUS			074	03750	067	
FORD (D)			01000	0690	005	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/50 R17 91H C C1			
Kombilimousine			215/50 R17 91H C C1			
715/2007*2018/1832AP			blau	5		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1911*13			
Benzin			18.06.2021	K	GD557860	
0001	36AP	00999				
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.09.2021*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Motorhaube, eingedellt



Bild 14 : Motorhaube, eingedellt




Bild 15 : Stoßfänger hinten, zerkratzt



Bild 16 : Stoßfänger hinten, zerkratzt




Bild 17 : Dachreling links, zerkratzt



Bild 18 : Dachreling links, zerkratzt



Bild 19 : Kofferraum Seitenverkleidung links, zerkratzt




Bild 20 : Kofferraum Seitenverkleidung links, zerkratzt



Bild 21 : Kofferraum Seitenverkleidung rechts, zerkratzt



Bild 22 : Kofferraum Seitenverkleidung rechts, zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
12.02.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.09.2021	Letzte Zulassung	26.01.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier 1.0 EcoBoost	Aufbauart	Kombi
	Start-Stopp-System		
	ST-LINE		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPMB51127	HSN / TSN	8566 / BPP
Schlüssel-Nr.	10216244	Km-Stand abgelesen	54038
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	92
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A / O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar, Befestigungspunkte hinter der zweiten Sitzreihe, Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallfelgen (4) mit 215/50 R 17 Reifen, Body-Styling-Kit, Dachhimmel aus Webstoff, schwarz, Dachreling, schwarz, Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem, Fahrmodus-Schalter, selektiv, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportlich abgestimmt, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Ford ECO-Coach, Ford Easy Fuel, Ford Power Startfunktion, FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation (nur mit Navigation) und WLAN-Hotspot, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden, zweifach einstellbar, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung mit LED-Technologie, Instrumentenbeleuchtung, regelbar, Intelligentes Sicherheits-System, Isofix-Halterung, Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar, Kühlergrill in Waben-Optik, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lederschaltknopf, Lederschaltmanschette mit roten Ziernähten, Lenkrad: Lenkrad ST-Line -Design, Lenksäule, verstellbar, Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende, Mittelkonsole "Premium" vorn, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Navigation: Ford Navigation, Ford SYNC 3 mit AppLink, 8"-Touchscr. (20,3 cm) mit DAB/DAB+, Notbremslicht, Ottopartikelfilter, Paket: Komfort, Paket: Sicht, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pollenfilter und Staubfilter, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitze: Beifahrersitz, 2-fach einstellbar, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Kartennetz an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt, Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Teppichfußmatten vorn, Tür-Kindersicherung in den hinteren Türen,manuell, Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz, Verzurrösen im Gepäckraum, Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentral-/Doppelverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen,anstelle Sommerreifen
JASAB	Display: Head-up-Display
AD4AC	Lackierung: Metallic
JBBA7	LED-Scheinwerfer
AGWAB	Paket: Winter
D17AH	Reserverad: Notrad
B2GAE	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
BY1AB	Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 20.02.2024 bei Kilometerstand 31.376

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Ölwechsel, fällig, erneuern
2. Dachreling links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, eingedellt, (Bild 13, 14)
Kofferraum Seitenverkleidung links, zerkratzt,
(Bild 19, 20)
Kofferraum Seitenverkleidung rechts, zerkratzt,
(Bild 21, 22)
Stoßfänger hinten, zerkratzt, (Bild 15, 16)