


**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002318867        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 17.02.2026 01:25  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10056733          |
| <b>FIN:</b>           | WAUZZZF47PA027130 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Audi                                              |
| <b>Modell:</b>                      | A4                                                |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0588 / BWH                                        |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 08.12.2022                                        |
| <b>Laufleistung:</b>                | 150.401 km                                        |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                         |
| <b>Farbe:</b>                       | Mythossschwarz Metallic                           |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Mythossschwarz Metallic                           |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad                                            |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                            |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.968 ccm                                         |
| <b>Leistung:</b>                    | 150 kW (205 PS)                                   |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                   |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                   |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                   |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                   |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                   |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                 |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                 |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                            |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                                 |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                 |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                             |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                 |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 12.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A                                                           | Dieselmotor                                                            |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail                                     | Digitaler Radioempfang                                                 |
| Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T                                                                  | Doppelton-Signalhorn                                                   |
| 8 Lautsprecher                                                                               | Einbauteile f.4 Zyl.Motore                                             |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                         | Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz                                    |
| Abwicklung Serie                                                                             | Einparkhilfe plus                                                      |
| AdBlue-Tank                                                                                  | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug |
| Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar                                                  | Elektrische Luftzusatzheizung                                          |
| Akzentflächen schwarz matt                                                                   | Elektromechanische Parkbremse                                          |
| Ambiente-Lichtpaket plus                                                                     | Elektromechanische Servolenkung                                        |
| Anhängevorrichtung                                                                           | Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug        |
| Assistenzpaket Tour                                                                          | Erhö.h.der Serienkraftstoffstbgefüllung                                |
| Audi active lane assist                                                                      | Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay                               |
| Audi adaptive cruise control                                                                 | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen                 |
| Audi AG                                                                                      | Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-                               |
| Audi connect Navigation & Infotainment                                                       | Fernlichtassistent                                                     |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control                              | Fertigungsablauf Standard                                              |
| Audi drive select                                                                            | Folienbeklebung                                                        |
| Audi Neuwagen-Reifengarantie                                                                 | Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung                     |
| Audi phone box                                                                               | Funkschlüssel, ohne Safelock                                           |
| Audi pre sense city                                                                          | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                     |
| Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h                                  | Fußhebelwerk "Standard"                                                |
| Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(19 Zoll)                                            | Fußmatten vorn und hinten                                              |
| Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch                                                         | Garagentoröffner                                                       |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend | Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)                                         |
| Außenspiegel links, asphärisch                                                               | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend                     |
| Außenspiegel rechts, asphärisch                                                              | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose            |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe                                                            | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8                           |
| Basis                                                                                        | Gurtanlagekontrolle                                                    |
| Batterie 380A (68Ah)                                                                         | Heckblende (ECE)                                                       |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                        | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos                         |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                            | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                   |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                   | Kältemittel R1234yf                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                     | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung                                |
| Bordwerkzeug                                                                                 | Kategorie 0                                                            |
| Businesspaket                                                                                | Kein Selbstabholer                                                     |
| Dach in Wagenfarbe                                                                           | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                                |
| Dachhimmel in Stoff schwarz                                                                  | Keine Aktionsausführung                                                |
| Dachreling schwarz                                                                           | Kennzeichenträger vorn                                                 |
| Datenmodul Europa                                                                            | Kindersicherung                                                        |
| Dekoreinlagen Klavierlack schwarz Audi exclusive                                             |                                                                        |

|                                                                             |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze       | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                               |
| Klimaautomatik                                                              | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                 |
| Kofferraumbodenmatte                                                        | Ohne Spurwechselassistent                                                       |
| Kopfstützen vorn                                                            | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                             |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)                   | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                              |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                     | Ohne Vorkonditionierung                                                         |
| Ladeboden                                                                   | Ohne Windschott                                                                 |
| Ländergruppe A                                                              | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre                          |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                          | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                |
| Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung | Ohne zus. Warnleuchten                                                          |
| LED-Heckleuchten plus                                                       | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                       |
| LED-Scheinwerfer                                                            | Optikpaket schwarz plus                                                         |
| LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck       | PKW-Ausführung                                                                  |
| Linkslenker                                                                 | quattro                                                                         |
| LTE-Unterstützung für Audi phone box                                        | quattro mit ultra Technologie                                                   |
| Mild-Hybrid                                                                 | Räder Audi Sport, 10-V-Speichen, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch |
| Mit Multifunktionskamera                                                    | Räder der Audi Sport / Quattro GmbH                                             |
| Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland        | Räder, 10-Speichen-V, 7,5Jx18, Winterreifen 225/45 R18                          |
| Mittelarmlehne vorn                                                         | Radschrauben Standard                                                           |
| MMI Navigation plus mit MMI touch                                           | Rechtsverkehr                                                                   |
| Motorabdeckung                                                              | Regionscode " ECE " für Radio                                                   |
| Nicht Heissland                                                             | Reifen 245/35 R19 93Y xl                                                        |
| Nichtraucherausführung                                                      | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                          |
| Ohne Ablagepaket                                                            | Reifendruck-Kontrollanzeige                                                     |
| Ohne Beledering                                                             | Reifenreparaturset                                                              |
| Ohne besondere Farbausstattung                                              | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A                                        |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                          | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar                                               |
| Ohne Car2X                                                                  | S line                                                                          |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                | S tronic                                                                        |
| Ohne Dekorfolien/Embleme                                                    | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung                           |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                          | Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)                                           |
| Ohne Feuerlöscher                                                           | Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)                                             |
| Ohne Frontspoiler                                                           | Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem                                         |
| Ohne Head-up-Display                                                        | Serienqualität                                                                  |
| Ohne Heckspoiler                                                            | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )                               |
| Ohne integriertes Mautsystem                                                | Sicherheitsgurte in Schwarz                                                     |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                           | Sitzheizung vorn                                                                |
| Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)                                    | Sondersteuerung I/VP                                                            |
| Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                     | Sonnenblenden vorn                                                              |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                   | Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten                            |
| Ohne Multimedia" im Fahrzeug                                                | Sonnenschutzverglasung abgedunkelt                                              |
| Ohne Nackengebläse                                                          | spezielles Typschild EU                                                         |

Sportfahrwerk  
Sportsitze vorn  
Standard  
Standardabgasanlage  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerung (werksintern)  
Stoff System  
Stoßfänger S line  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Türgriffe in Wagenfarbe  
Typprüfland Deutschland  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Vorbereitung für Smartphone-Interface  
Vordersitze manuell einstellbar  
Wegfahrsperre elektronisch  
Winterrädderverbau in der Serie  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 225/45 R 18 95 V | 5,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 225/45 R 18 95 V | 4,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 225/45 R 18 95 V | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 225/45 R 18 95 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 245/35 R 19 93 Y | 5,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 245/35 R 19 93 Y | 3,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 245/35 R 19 93 Y | 3,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 245/35 R 19 93 Y | 3,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                            | Schadensbeschreibung                           | Reparaturempfehlung                       |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Alufelge glanzgedreht vorne links  | Verdreht                                       | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 2  | Alufelge glanzgedreht hinten links | Verdreht                                       | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 3  | Diffusor                           | Abweichend vom<br>Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen                                  |
| 4  | Seitenwand hinten rechts           | Delle(n)                                       | Kaltdrücken                               |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Motorhaube             | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Windschutzscheibe      | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Stoßfänger vorne       | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Tür vorne links        | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Tür hinten links       | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6  | Heckklappenverkleidung | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF47PA027130

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Verdreht - Ersetzen  
 Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Felge mit Instandsetzungsarbeiten



2 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Verdreht - Ersetzen  
 Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Felge mit Instandsetzungsarbeiten




3 - Diffusor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Anhängerkupplung kann nicht ausgefahren werden, aufgrund eines flaschverbauten Diffusors.




4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 4 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 5 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

