

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo Sinistro
Assicurato	Controparte		Perizia Impresa Controparte
Esercizio 2026	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro 16/06/2026
Codice Perito	Codice liquidatore	Numero Polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA

Data incarico 16/06/2026	Data primo rilievo 22/06/2026	Località FIUMICINO	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------	------	------------------------	----------

Da Certificato di proprietà ()					Già Tarqa
Locomotiva / Comproprietari					Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione) PEUGEOT 2008 2ª serie 2008 PureTech 130 S&S Allure			Tarqa	Telaio VR3USHNSSRJ562431	1ª Immatricolazione
--	--	--	-------	-----------------------------	---------------------

Stato d'uso BUONO	Km 63468	Pneumatici % 50	Colore GRIGIO	Tipo Smalto METALLIZZATO/DOPPIO	Coerenza del danno	Tipo perizia
----------------------	-------------	--------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	--------------

Allestimenti / Dotazioni							
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li 0	Tara q.li 0	Passo m.	Posti nr. 0		Assi nr. 0
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza		Spese Accessorie			

Voci di Danno / Operazioni di ripristino				SR	LA	VE	ME	Listino	SC %	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
--	--	--	--	----	----	----	----	---------	------	-----------	---------------------------------

1	98334950TW	Coppa ruota post. 16"	DX	S	SR		LA		VE		ME	Listino	SC %	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
					Dif	Tempo	Dif	Tempo	Dif	Tempo					
1	98257364XT	Modanatura arco passaruota ant.	SX	S			S		S						
1	982620551T	Calotta retrovisore est. primer	SX	L			L		L						
1	Codice Ricambio	Smacchiatura tappezzeria sedili		L											
1	983851651T	Paraurti ant. primer		L			L		L						
1	9825439180	Parafango ant.	SX	L			L		L						
1	9831047780	Porta ant.	SX	L			L		L						
1	9831048680	Porta post.	SX	L			L		L						
1	1660733280	Parafango post. P/montaggio barre p/tetto	SX	L			L		L						
1	9831047380	Porta ant.	DX	L			L		L						

Riparatore	Totale Tempi		SR	LA	VE	IME	Totale Ricambi
Supplemento doppioprato ore	Supplemento Finitura ore	Tempo aggiuntivo per verniciatura ore		Totale Tempi Supplementari ore			Totale Tempi VE ore
Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)	Ricambi		IMPONIBILE	IVA		TOTAL
Insufficienza Assicurativa (C-A) / C x 100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / N x 100 =	Materiale di Consumo ore					
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime					
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore					
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x €					
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti % su €					
Totale (Iva Compresa)							
Scoperto Franchigia %		TOTALI					
		Importo richiesto	Importo concordato				
		Osservazioni					
TOTALE							
		Data Consegnà	Firma		Ruolo Nr.	Foglio N.	1 / 1