

Historial del Vehiculo -9108-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9108-NDK	05/02/2026	12368	NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9108-NDK	05/02/2026	12368	SERV. NEUMATICOS	PERMUTACION Y EQUILIBRADO
9108-NDK	05/02/2026	12368	SERV. NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9108-NDK	05/02/2026	12368	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
9108-NDK	19/02/2026	13554	SUPL. NEUMATICOS	Pinchazo rueda trasera izquierda



BMW X1

XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0605339176
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	25.159 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	27/7/2026 10:35:59	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0605339176	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,7 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,3 mm	Pirelli	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,6 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,2 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



7 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO: 966631325

Fotos comerciales

