


## tesla MODEL 3 Standard RWD Plus 60 kWh, dec-19, 131.101 km



### Memo/Aantekening



Chassisnummer	5YJ3E7EA2LF553070
Eerste toelating	11-12-2019
Eerste afgifte NL	11-12-2019
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1293*06
Afgelezen tellerstand	131.101 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1584 kg
Deuren	5
Vermogen	175 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	288
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	Terugroepactie
Accucapaciteit	55 kWh
Actieradius	370 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend

Fiscaal  
Kleur  
Land van registratie  
Herkomst  
Indicatieve catalogusprijs

 Achteruitrijcamera	 Elektrisch verstelbare stoelen	 Parkeersensoren voor en achter
 Adaptieve cruisecontrol	 LED verlichting	 Regensensor
 Audio installatie	 Lederen bekleding	 Stuurbekrachtiging
 Automatische airconditioning ECC	 Lichtmetalen velgen	 Verstelbare lendesteun
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Verwarmde voorstoelen
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie	
 Elektrische ramen voor en achter	 Panoramadak	

#### Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + geh.
- Buitensp. elektr. verst.
- Dodehoek detectie
- Elek.verstelb.stuurk+geh.
- ESP
- Forward Collision Warning
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Houtafwerking interieur
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- LED mistlampen
- Lichtmetalen velgen 18"
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Panoramadak
- Passagiersairbag
- Spraakbediening
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.



#### Opmerkingen

Geen opmerkingen

#### Staat van het voertuig

APK vervaldatum	<b>17-12-2027</b>	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	<b>Aanwezig</b>
Onderhoudshistorie	<b>Niet aanwezig</b>	Aantal sleutels	<b>2</b>	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	<b>Niet aanwezig</b>
Ingevuld tot		Navigatie Medium	<b>Aanwezig</b>	Laadkabel tbv stopcontact	<b>Aanwezig</b>
CVO/COC	<b>Niet aanwezig</b>	Voertuig locatie	<b>Op locatie Eigenaar</b>	Wielsloten	<b>Niet aanwezig</b>



#### Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			
<b>Opmerkingen</b>			
Geen opmerkingen			

**Banden**

Velgmaat	<b>18"</b>		
Wiel	<b>Merk</b>	<b>Type</b>	<b>Profiel diepte</b>
Linker voorwiel	<b>Michelin</b>	<b>Zomerband</b>	<b>3 mm</b>
Rechter voorwiel	<b>Michelin</b>	<b>Zomerband</b>	<b>3 mm</b>
Linker achterwiel	<b>Hankook</b>	<b>Zomerband</b>	<b>5 mm</b>
Rechter achterwiel	<b>Hankook</b>	<b>Zomerband</b>	<b>5 mm</b>
Reservewiel	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>
Staat reservewiel	<b>Niet aanwezig</b>		

**Carrosserie inspectie**

<b>Incident</b>	<b>Deel</b>	<b>Constatering</b>
<b>Acceptabele schade</b>		
1	Voorzijde Buitenzijde Voorbumper Linker achterscherm Linker voorportier	steenslag wasstraatkrassen krasje(s) krasje(s) krasje(s)
<b>Niet acceptabele schade</b>		
2	 Velg linksvoor Velg rechtsvoor Velg rechtsachter Velg linksachter	geschaafd geschaafd geschaafd geschaafd
3	 Rechter voorportier	krasje(s)
4	 Rechter achterscherm	deukje(s) , Inclusief krasjes
5	 Achterbumper	ontzet, Inclusief krasjes
6	 Anders nl	Anders nl, Bumperlijst A beschadigd
7	 Kofferdeksel	deuk(en)
8	 Anders nl	Anders nl, Achterklepbekleding beschadigd
9	 Anders nl	Anders nl, B-stijl L krasen
10	 Anders nl	Anders nl, Middenconsole krasen

11



Anders nl

Anders nl, Zonneklep LV beschadigd

12



Deurpaneel links voor

barst (interieur)