

DEKRA Automobil GmbH
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Standort Hohenschönhausen
Ferdinand-Schultze-Str. 65
13055 Berlin
Telefon 030 / 9860983-0
Fax 030 / 9860983-111
E-Mail dekra-berlin@dekra.com



Ansprechpartner:
Dustin Richter
Tel. direkt 030 986098-0
Tel. mobil 015222881949

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen**B QD1429****FIN****U5YPH816HML046163**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605354
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
26.06.2026, elektronisch.
08.07.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Dustin Richter bei DEKRA Automobil GmbH
Stan, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
08.07.2026
Vertragsnummer 33200172
Auftragsnummer ELSRM004874
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 210 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne rechts, Kotflügel rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Der merkantile Minderwert berücksichtigt die durchgeführten Instandsetzungsarbeiten.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.07.2021	Letzte Zulassung	06.07.2021
Hersteller	KIA	Typ / Verkaufsbez.	Sportage 1.6 T-GDI AWD DCT Black Edition
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPH816HML046163
HSN / TSN	1260 / ADZ	Schlüssel-Nr.	40804195
Km-Stand abgelesen	60417	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	130	Hubraum (ccm)	1591
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / CSS
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 17 99 H	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A	A / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 H	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A	A / O	5 mm
2 links	225 / 60 R 17 99 H	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A	A / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 H	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	34.490 EUR	Fz. Notierung	20.000 EUR
Fz. Grundwert: (61 Mon): AA			20.282 EUR

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte im LED-Design, ABS, Ablagefächer in den Türverkleidungen, Airbag (Seitenairbags) vorn, Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Vorhangairbags, Aktiver Spurhalteassistent LKAS, Aktives Bremslicht, Allradantrieb (permanent) elektronisch geregelt, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrlilfe, Berganfahrlilfe, Bordcomputer, Dachantenne (Shark-Design), Dachhimmel und Säulenverkleidung in Grau, Dachkonsole vorn mit Brillenfach und Lesespots, Dachreling, Drehzahlmesser, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, EcoDynamics (Start-Stop System/ISG), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit TCS (Traktionskontrolle), Energie-Regenerationssystem (AMS), Fensterheber elektr. vorn und hinten, Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA), Fußmatten, Gegenlenkunterstützung, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe 7-Stufen-Automatik DCT, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenraumbeleuchtung, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Karosseriedetails in Schwarz oder Hochglanzschwarz, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Komfortblinker (Antippfunktion), Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, LED- Scheinwerfer, Lederlenkrad und Lederschaltknäuf, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitswarner (DAW), Navigation: Kia Kartennavigation mit 20,2 cm (8 Zoll) Bildschirmdiagonale, Nebelscheinwerfer, Online-Dienste UVO Connect, Ottopartikelfilter (OPF), Parkbremse elektronisch, Parksensoren hinten, Parksensoren vorn, Privacy-Verglasung, Querverkehrswarner (RCCW), Radio: JBL Premium-Soundsystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+), Radiozubehör: USB Anschluß, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen 17" "Black Edition", Räder: Reifenpannenset, Rückfahrkamera, Rückleuchten im LED-Design, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer mit Escort-Funktion, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitz: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Sitzheizung hinten (äußere Sitze), Sitz:

Sitzheizung vorn, Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner (Blind Spot Collision Warning, BCW), Steckdose: USB-Ladebuchse in der Tunnelkonsole hinten, Tagfahrlicht LED, Unterfahrschutz vorn und hinten, Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen (ISLW), Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metalliclackierung	4	620*		128
	Paket: P11 Premium (DCT)	4	1690*		349
* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;					VK
					477 EUR

Zwischenwert 1 20.759 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 22.06.2026 bei Kilometerstand 58.945

Km-Korrektur

Km = 60417 Kateg.: 32 = 68200 Diff. = 7783
BZ2K = 1.15744 (AS = 0.91116 BS = -0.006632) **240 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Innenraum, Rauchgeruch, Ozonbehandlung,	80	voll	-80
2. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14)	80	voll	-80
3. Tirefit, abgelaufen, erneuern	40	voll	-40
4. Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden, instandsetzen (Bild 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	1.812	voll	-1.812
5. Außenspiegel Rahmen rechts, beschädigt, erneuern (Bild 25)	707	voll	-707
6. Tür vorne rechts, deformiert, Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen (Bild 26)	2.283	voll	-2.283
7. Frontspoiler, verformt, erneuern (Bild 27)	240	anteilig	-143
8. Motor, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 28)	100	voll	-100
9. Hinterachsdifferenzal, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 29)	100	voll	-100
10. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 7)	125	voll	-125
11. Verkleidung Tür vorne links, smart repair (Bild 6)	62	voll	-62
12. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 8)	62	voll	-62
13. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,			

smart repair (Bild 12)	187	voll	-187	
14. Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 10, 11)	90	anteilig	-54	
15. Stoßfänger hinten, verformt, smart repair (Bild 9)	125	voll	-125	
16. Lackvorbereitung	200	voll	-200	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	6.293			-6.160 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Einstieg, eingedellt,
Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 14.839 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-304 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	424 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 5 mm AO	-66 EUR
vorne rechts 5 mm AO	-66 EUR
hinten links 5 mm AO	-66 EUR
hinten rechts 5 mm AO	-66 EUR

Legende A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat -144 EUR

Zwischenwert 3 14.695 EUR

Zwischenwert 4 14.695 EUR

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) -200 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 12.305,00 EUR WD= 2.190,00 EUR VK= 14.495,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	10.336,13 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.963,87 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	12.300,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	12.184,87 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.315,13 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	14.500,00 EUR

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Verkleidung Tür vorne links, smart repair



Bild 7 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 8 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 9 : Stoßfänger hinten, verformt, smart repair



Bild 10 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 11 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 13 : Innenraum, verschmutzt



Bild 14 : Innenraum, verschmutzt




Bild 15 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden



Bild 16 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden



Bild 17 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden




Bild 18 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden




Bild 19 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden



Bild 20 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden




Bild 21 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden



Bild 22 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden



Bild 23 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden



Bild 24 : Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden



Bild 25 : Außenspiegel Rahmen rechts, beschädigt



Bild 26 : Tür vorne rechts, deformiert, Tür hinten rechts, eingedellt



Bild 27 : Frontspoiler, verformt



Bild 28 : Motor, Ölverlust



Bild 29 : Hinterachsdifferenzial, Ölverlust

DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen 13055 Berlin Ferdinand-Schultze-Str. 65
Tel.: 030 / 9860983-0 Fax: 030 / 9860983-111

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2922

09.07.2026

FABRIKAT	KIA	SPORTAGE (QL/E/S)	GRUNDMODELL TYP-CODE 28 60 01
AUSSTATTG	BLACK EDITION SPURWECHSELASSISTENT F-HEBER FAHR IMPULSG KEYLESS ENTRY/DRIVE BLINDSPOT MONITORING RADIO MIT BILD 8.0 SYSTEM BLUETOOTH LEUCHTWEITENREGELUNG HECKLEUCHTEN LED AUSSTATTUNG GL KNAUF SCHALTH LEDER K-STOFFEINSPRITZUNG ECO-DYNAMICS DACHANTENNE AUSSTATTUNG A SATIN ABGASNORM EURO 6 SYST "START & STOP" SERVOLENKUNG ELEKTR ALURAEDE 7 J X 17 ESP SEITENAIRBAG TACHOMETER MPH/KPH SCHEINW TAGFAHRL LED	KLIMAAUTOMATIK ANTIBESCHLAG SYSTEM INNENSPIEGEL ABBLEND A-SPIEGEL EL EINKLAP KABELLOSES LADEGER SPRACHERK-SYST SUBWOOFER AB 02.2021 SCHEINWERFER LED INNENAUSST LEDER SITZE V/H HEIZBAR REGENSENSOR HEIZBARES LENKRAD DIEBSTAHLWARNANLAGE RUECKFAHRKAMERA 7-GANG DCT NOTBREMSSYSTEM CRUISE-CONTROL NOTRAD ALLRADANTRIEB DACHREILING UNTERFAHRSCHUTZ H SONNENSCHUTZ	VERGL GET (PRIVACY) FRONTSCH / DEFROSTER STARTERKNOPF A-SPIEGEL MIT BLINKL A-SPIEGEL BREIT "WIDE" NAVIGATIONSSYSTEM RADIOBED AM LENKRAD NEBELSCHEINWERFER PAKET MODELL 2021 SITZE LEDER SITZE ELEKTRISCH LICHTSENSOR L LINE PAKET EINPARKHILFE V/H 1591CCM 130KW PARKBREMSE ELEKTR HOCHLEISTUNGSSTOSSD REIFEN 225/60 R17..H REIFENDRUCKKONTROLLE KOPFAIRBAG KOMBIINSTRUMENT LCD COLOR PACKAGE 2

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =105.00 EUR/STD
PREIS/KL 5 =105.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
85310R00	DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN UMFASST: SITZE V UND H, DACHLEUCHTE, HALTEGRIFFE DACH, SONNENBLLENDE UND ALLE NOTWENDIGE VERKLEIDUNGEN AUS-/EINBAUEN	21	220.50

HAGEL-SYSTEM-FORMEL = HAGEL-EXPERT FORMEL

0471	MOTORHAUBE SANFT INSTANDSETZ.	5	23H	241.50
0742	KOTFLUEGEL V R SANFT INSTANDSETZ.	5	7H	73.50
2227	SEITENRAHMEN A L SANFT INSTANDSETZ.	5	10H	105.00
2228	SEITENRAHMEN A R SANFT INSTANDSETZ.	5	9H	94.50
2351	DACH SANFT INSTANDSETZ.	5	32H	336.00
2931	HECKKLAPPE SANFT INSTANDSETZ.	5	7H	73.50
3481	SEITENWAND H L A SANFT INSTANDSETZ.	5	8H	84.00
3482	SEITENWAND H R A SANFT INSTANDSETZ.	5	9H	94.50
9997	FINISH-ARBEIT FÜR SANFT INSTANDSETZ.	5	13H	136.50
9999	RÜSTZEIT FÜR SANFT INSTANDSETZ.	5	6H	63.00
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD

GESAMT KL 1 21 AW X 105.00 EUR/STD 220.50

GESAMT KL 5 124 AW X 105.00 EUR/STD 1 302.00

GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 1 522.50

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... 1 522.50

MWST 19.00 % 289.28

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... 1 811.78

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
H = HAGEL-SYSTEM-FORMEL
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2

DEKRA Automobil GmbH
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Standort Hohenschönhausen
Ferdinand-Schultze-Str. 65
13055 Berlin
Telefon 030 / 9860983-0
Fax 030 / 9860983-111
E-Mail dekra-berlin@dekra.com



Ansprechpartner:
Dustin Richter
Tel. direkt 030 986098-0
Tel. mobil 015222881949

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

B QD1429

FIN

U5YPH816HML046163

Vertragsnummer	33200172
Auftragsnummer	ELSRM004874
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	26.06.2026, elektronisch
Besichtigung	08.07.2026 um 13:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Stan, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.336,13 EUR	12.300,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.184,87 EUR	14.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.07.2026 um 13:00 Uhr durch Herrn Dustin Richter bei DEKRA Automobil GmbH Stan, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 210 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne rechts, Kotflügel rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Mike Otto LINDEMANN, Breitunger Weg 46, 12349 Berlin
B QD1429
06.07.2021
06.07.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	KIA Motors (SK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	QLE / Sportage 1.6 T-GDI AWD DCT Black Edition
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1260 / ADZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPH816HML046163
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	CSS
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	130 kW / 1591 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	60.417

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 17 99 H	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A	A / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 H	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A	A / O	5 mm
2 links	225 / 60 R 17 99 H	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A	A / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 H	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte im LED-Design, ABS, Ablagefächer in den Türverkleidungen, Airbag (Seitenairbags) vorn, Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Vorhangairbags, Aktiver Spurhalteassistent LKAS, Aktives Bremslicht, Allradantrieb (permanently) elektronisch geregelt, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Dachantenne (Shark-Design), Dachhimmel und Säulenverkleidung in Grau, Dachkonsole vorn mit Brillenfach und Lesespots, Dachreling, Drehzahlmesser, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, EcoDynamics (Start-Stop System/ISG), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit TCS (Traktionskontrolle), Energie-Regenerationssystem (AMS), Fensterheber elektr. vorn und hinten, Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA), Fußmatten, Gegenlenkunterstützung, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe 7-Stufen-Automatik DCT, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenraumbeleuchtung, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Karosseriedetails in Schwarz oder Hochglanzschwarz, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Komfortblinker (Antippfunktion), Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, LED- Scheinwerfer, Lederlenkrad und Lederschaltknopf, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitswarner (DAW), Navigation: Kia Kartennavigation mit 20,2 cm (8 Zoll) Bildschirmdiagonale., Nebelscheinwerfer, Online-Dienste UVO Connect, Ottopartikelfilter (OPF), Parkbremse elektronisch, Parksensoren hinten, Parksensoren vorn, Privacy-Verglasung, Querverkehrswarner (RCCW), Radio: JBL Premium-Soundsystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+), Radiozubehör: USB

Anschluß, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen 17" "Black Edition", Räder: Reifenpannenset, Rückfahrkamera, Rückleuchten im LED-Design, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer mit Escort-Funktion, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitz: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Sitzheizung hinten (äußere Sitze), Sitz: Sitzheizung vorn, Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner (Blind Spot Collision Warning, BCW), Steckdose: USB-Ladebuchse in der Tunnelkonsole hinten, Tagfahrlicht LED, Unterfahrschutz vorn und hinten, Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen (ISLW), Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metalliclackierung, Paket: P11 Premium (DCT)

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Der merkantile Minderwert berücksichtigt die durchgeführten Instandsetzungsarbeiten.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 22.06.2026 bei Kilometerstand 58.945.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Innenraum, Rauchgeruch, Ozonbehandlung; Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14); Tirefit, abgelaufen, erneuern; Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden, instandsetzen (Bild 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24); Außenspiegel Rahmen rechts, beschädigt, erneuern (Bild 25); Tür vorne rechts, deformiert, Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen (Bild 26); Frontspoiler, verformt, erneuern (Bild 27); Motor, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 28); Hinterachsdifferenzal, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 29); Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 7); Verkleidung Tür vorne links, smart repair (Bild 6); Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 8); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12); Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 10, 11); Stoßfänger hinten, verformt, smart repair (Bild 9); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür hinten links Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur; Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur; Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Fahrzeug, Hagelähnlicherschaden Nr.: 2922 vom: 09.07.2026
Kalkulation Tür vorne rechts, deformiert, Tür hinten rechts, eingedellt Nr.: 2924 vom: 09.07.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen 13055 Berlin Ferdinand-Schultze-Str. 65
Tel.: 030 / 9860983-0 Fax: 030 / 9860983-111

GUTACHTEN / KALKULATION NR 2924

09.07.2026

FABRIKAT	KIA	SPORTAGE (QL/E/S)	GRUNDMODELL TYP-CODE 28 60 01
AUSSTATTG	BLACK EDITION SPURWECHSELASSISTENT F-HEBER FAHR IMPULSG KEYLESS ENTRY/DRIVE BLINDSPOT MONITORING RADIO MIT BILD 8.0 SYSTEM BLUETOOTH LEUCHTWEITENREGELUNG HECKLEUCHTEN LED AUSSTATTUNG GL KNAUF SCHALTH LEDER K-STOFFEINSPRITZUNG ECO-DYNAMICS DACHANTENNE AUSSTATTUNG A SATIN ABGASNORM EURO 6 SYST "START & STOP" SERVOLENKUNG ELEKTR ALURAEDE 7 J X 17 ESP SEITENAIRBAG TACHOMETER MPH/KPH SCHEINW TAGFAHRL LED	KLIMAAUTOMATIK ANTIBESCHLAG SYSTEM INNENSPIEGEL ABBLEND A-SPIEGEL EL EINKLAP KABELLOSES LADEGER SPRACHERK-SYST SUBWOOFER AB 02.2021 SCHEINWERFER LED INNENAUSST LEDER SITZE V/H HEIZBAR REGENSENSOR HEIZBARES LENKRAD DIEBSTAHLWARNANLAGE RUECKFAHRKAMERA 7-GANG DCT NOTBREMSSYSTEM CRUISE-CONTROL NOTRAD ALLRADANTRIEB DACHREILING UNTERFAHRSCHUTZ H SONNENSCHUTZ	VERGL GET (PRIVACY) FRONTSCH / DEFROSTER STARTERKNOPF A-SPIEGEL MIT BLINKL A-SPIEGEL BREIT "WIDE" NAVIGATIONSSYSTEM RADIOBED AM LENKRAD NEBELSCHEINWERFER PAKET MODELL 2021 SITZE LEDER SITZE ELEKTRISCH LICHTSENSOR L LINE PAKET EINPARKHILFE V/H 1591CCM 130KW PARKBREMSE ELEKTR HOCHLEISTUNGSSTOSSD REIFEN 225/60 R17..H REIFENDRUCKKONTROLLE KOPFAIRBAG KOMBIINSTRUMENT LCD COLOR PACKAGE 2

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =105.00 EUR/STD
PREIS/KL 5 =105.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
76000R00	TUER V R ERSETZEN UMFASST: TUER AUS-/EINBAUEN, TEILE KPL UMBAUEN GGF ERSETZEN	16	168.00
76000RF0 ZAX	SCHARNIER TUER V R AUS-/EINB (ERG-ARB)	2	21.00
KN	ZUS-ARB FUER DICHTMASSE TUER V R	2	21.00

HAGEL-SYSTEM-FORMEL = HAGEL-EXPERT FORMEL

1782	TUER H R SANFT INSTANDSETZ.	5	6H	63.00
9997	FINISH-ARBEIT FÜR SANFT INSTANDSETZ.	5	3H	31.50
9999	RÜSTZEIT FÜR SANFT INSTANDSETZ.	5	6H	63.00

LACKIERUNG
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 108.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
99KDRTR0	TUER V R	NEUTEILLACKIERUNG SYSTEM AUDATEX	32 BLATT 1	345.60

GUTACHTEN / KALKULATION NR 2924 09.07.2026

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.03.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1482	TUER V R	76004F1000	1120.77
1516	ANSCHLAGPUFFER V R	1737108518B	1.06
1696	ZIERSTR V TUER V R	82860D9010	74.99
1698	ZIERSTR H TUER V R	86373D9000	8.44

SCHLUSSKALKULATION

ARBEITSLOHN	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	20 AW X	105.00 EUR/STD	210.00	
GESAMT KL 5	15 AW X	105.00 EUR/STD	157.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				367.50
LACKIERUNG	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT	32 AW X	108.00 EUR/STD	345.60	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL				345.60
ERSATZTEILE			1 205.26	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				1 205.26
REPARATURKOSTEN	OHNE MWST.			1 918.36
MWST 19.00 %				364.49
REPARATURKOSTEN	MIT MWST.			2 282.85

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
H = HAGEL-SYSTEM-FORMEL
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2