

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1703MVF / WBY51GM0505Z36090 / 5Z36090

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.335

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1703MVF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/11/2025	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vh dispone de cables de carga rápida		

Daños no valorables:

1703MVF COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-								
1703MVF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	162,96	10,00	164,37 €
2. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	162,96	10,00	164,37 €
3. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	0.75 h.	3,18	0,00		92,88 €
4. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.75 h.	3,18	0,00		70,55 €
5. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.46 h.	1,95	0,00		61,24 €
6. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.16 h.		0,00	0,00		44,66 €
7. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
8. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		40,28 €
9. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
10. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
11. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.42 h.	18,72	0,00		200,44 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.33 h.	9,87	0,00		114,97 €
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	3.00 h.		2.33 h.	9,87	0,00		215,07 €
14. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	REPARAR	0.40 h.		0.46 h.	1,95	0,00		35,06 €
15. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
18. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
19. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
20. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
21. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
22. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
23. Guarnecido puerta tr iz	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
24. Guarnecido faldón tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

1703MVF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
28. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
30. Embellecedor iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2061,89 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1703MVF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	11,84 h.	455,82 €
Total material pintura	-	61,81 €
Total Mano de Obra Pintura	14,59 h.	561,69 €
Total Recambios	-	293,33 €
Descuento recambios aplicado	-	32,59 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	689,25 €







1703 MVF



xDrive

xDrive










Valores desde indiv.

4.5 kWh/h



Total 17335 km → | 17309.9 ←



Capó abierto.



MEDIA

TEL

NAV



CHECK-CONTROL

- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Tapa del maletero abierta.
- ⚠ Autonomía 30km
- ⚠ Estado de carga bajo. Cargar el vehículo.
- i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- 22° +



- 22° +

MAX





CHECK-CONTROL
| Calibración refrigeración

Calibración refrigeración desactivada con el vehículo parado. La batería de alto voltaje no estaba suficientemente cargada durante la última solicitud de dimensión.

Cancelar mensaje

OFF







BMW 

Made in
Germany
iX2 eDrive20
300



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00371

WBY51GM0505Z36090

2460 kg

3210 kg

1- 1225 kg

2- 1295 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986










MEDIA

TEL

NAV



Búsqueda

- OFF +



- OFF +

10

km/h

0



Autonomía
29km



53.9



5.24

245/45 R19 102R



Inch/mm

OFF ON ZERO

5.23





























1033247
AUSTRALIA - CANADA - USA CODES ONLY

PLY: 4
SIDEWALL: 1 POLYESTER
TREAD: 1 POLYESTER
850



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





EXTRA LOAD
RADIAL TUBELESS



70 80 90 100



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






























E

1703



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





