

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre




Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule



Photo du kilométrage au tableau de bord



Batterie

Fonctionnel(le)

Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Techniques

Marque

Citroën

Modèle

C3

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

2

Documents

Cer tificat d'immatriculation

Non présent(e)

Pochette porte documents

Non présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Non présent(e)

Extérieur

Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule


Sans défauts

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Défaut(s) apparent(s)



État de la grille de pare-choc

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite


Sans défauts

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)



État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite


Sans défauts

État de la porte arrière droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts



Griffes / Rayés Peindre

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts



Bosse / enfoncement Réparer

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Sans défauts

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Défaut(s) apparent(s)

Porte arrière

Sans défauts



Bosse / enfoncement Réparer

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte arrière gauche

Sans défauts

Joint de porte avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur côté gauche


Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant gauche

Défait(s) apparent(s)



État de la moulure d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche


Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



État du toit

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante


Jantes tôle

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit

<4mm



Usé

Remplacer

État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts



État du pneu arrière droit

Sans défauts

État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



Photo de la mesure de l'usure du
pneu arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou
équipement de secours



Roue de secours

Sans défauts

Cric

Sans défauts

Equipements Intérieur

Vitres électriques

Vitres électriques avant uniquement

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)


Climatisation

Climatisation automatique

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur de vitesse

Non vérifiable

Système d'aide au stationnement

Radar arrière

Photo du système d'aide au stationnement



Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE


Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Défaut(s) apparent(s)

Ceinture

Sans défauts



Tâche

Nettoyer

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comode

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts