



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	OB-VI 200
Berichtsnummer :	0000000920587-DE968		
Referenznummer:	31189159		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5815APL139475	Laufleistung abgelesen:	37418 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.10.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	21.05.2026 46047 Oberhausen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	4	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	21918 / 09.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	205/55/R15/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	205/55/R15/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	205/55/R15/-V 5,65 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	205/55/R15/-V 5,65 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Abbiegelicht
- Alarmanlage
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Unterschiedspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling
- Öko-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen vorn verstellbar • Laderaumboden variabel • Lenkrad heizbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Multifunktion für Lenkrad • Parkbremse elektrisch • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Scheinwerfer Halogen • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED hinten • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Leder) • LM-Felgen 6,5x16 • Mittelarmlehne hinten • Mittelarmlehne vorn • Nebelscheinwerfer • Reifen 205/55 R16 ..H • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket
Scheibenwischer mit Regensensor, Klimaautomatik 2-Zonen, Sensor
Scheibenbeschlagenerkennung, Innenspiegel mit Abblendautomatik | <ul style="list-style-type: none"> • Navi-Paket
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Mobile Online-Dienste
UVO Connect / Kia Connect, Audio-Navigationssystem KIA (10,25") |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel: **Nicht geprüft**
Nicht geprüft

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung: -

-

Bestehender Unfallschaden: -

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Sitzheizung: Eingeschränkt geprüft

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *Reifen entsprechen nicht dem Auslieferungszustand vom Hersteller. Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden




Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
2. Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3. Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4. Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen
5. Verkleidung	Kratzer	Smart Repair

6.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen
8.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
9.	Wartung	Fällig	Erneuern
10.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern
11.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



5. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



5. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



6. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



6. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



6. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen




7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen