



## COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

### Part 1

The undersigned

I. K. OH  
GENERAL MANAGER

hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

Hyundai

0.2. Type:

BC3

- Variant:

C5P51

- Version:

D71DY1

0.2.1. Commercial name(s):

Bayon

0.2.2.1. Allowed Parameter Values for multistage

type approval to use the base vehicle emission values

Final Vehicle actual mass :

Final Vehicle technically permissible maximum

laden mass (in kg) :

Frontal area for final vehicle (in cm<sup>2</sup>) :

Rolling resistance (kg/t) :

Cross-sectional area of air entrance of

the front grille (in cm<sup>2</sup>) :

0.2.3. Identifiers

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

IP-0500779-NLH

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

AT-050623-NLH

0.2.3.3. PEMS family's identifier:

05-HAO-3-1

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

RL-050010-NLH

0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier:

-

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

N/A

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

EV-270001-NLH

0.4. Vehicle category:

M1

0.5. Company name and address of manufacturer:

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV San.Ve.Tic. A.S.Aydinevler Mah.Sanayi Cad 32 Ickapi  
20 Maltepe Istamb./Turkey

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

On the left hand B-post, bonded

Location of the vehicle identification number:

Under the right front seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH; Hyundai Platz, 65428  
Rüsselsheim, Germany

0.10. Vehicle identification number:

NLHBN81G0S2587505

Übereinstimmungsbescheinigung  
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης  
Certificat de Conformité  
Certificate of Conformity  
Certificato di Conformità  
Conformiteitscertificaat  
Świadectwo Zgodności  
Certifikat o skladnosti  
Certificado de Conformidad

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

25.12.2024

conforms in all respects to the type described in approval

approval

e5\*2007/46\*0121\*06

issued on

15.04.2024

and can be permanently registered in Member States having right hand  
traffic and using metric

units for the speedometer and metric units for the odometer

Place, Date and HMC

Issue Date 04.03.2025

Signature

### Part 2

#### General construction characteristics

1. Number of axles:

2 and wheels 4

3. Powered axles (number, position, interconnection):

1, Front

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated

non-automated

#### Main dimensions

4. Wheelbase:

2580 mm

4.1. Axle spacing:

1-2: 2580 mm 2-3: mm 3-4: mm

5. Length:

4180 mm

6. Width:

1775 mm

7. Height:

1500 mm

#### Masses

13. Mass in running order:

1195 kg

13.2. Actual mass of the vehicle:

1238 kg

16. Technically permissible maximum masses

16.1. Technically permissible maximum laden mass:

1660 kg

046CC0184793



www.PS-Team.de

1. 900 kg 2. 870 kg  
the combination: 2570 kg  
mass in case of:

18.3. Centre-axle trailer:

- kg

18.4. Unbraked trailer:

910 kg

450 kg

19. Technically permissible maximum static vertical mass

at the coupling point:

75 kg

#### Power plant

20. Manufacturer of the engine:

Hyundai or Kia

21. Engine code as marked on the engine:

G3LE

22. Working principle:

Positive ignition / 4-stroke

23. Pure electric:

no

23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle:

no

24. Number and arrangement of cylinders:

3; Inline

25. Engine capacity:

998 cm<sup>3</sup>

26. Fuel:

Gasoline

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel:

Mono fuel

26.2. (Dual-fuel only)

27. Maximum power

27.1. Maximum net power:

73,60 kW at 6000min-1

(internal combustion engine) :

27.3. Maximum net power:

- kW (electric motor)

27.4. Maximum 30 minutes power:

- kW (electric motor)

28. Gearbox (type):

Automatic

28.1. Gearbox ratios

| 1st gear | 2nd gear | 3rd gear | 4th gear | 5th gear | 6th gear | 7th gear | 8th gear |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

28.1.1. Final drive ratio:

-

28.1.2. Final drive ratios

| 1st gear | 2nd gear | 3rd gear | 4th gear | 5th gear | 6th gear | 7th gear | 8th gear |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

#### Maximum speed

29. Maximum speed:

176 km/h

#### Axles and suspension

30. Axle(s) track:

1. 1545 mm 2. 1551 mm

35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of

rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category

used for CO<sub>2</sub> determination:

Axle1 : 195/55R16 87H 6.0Jx16/ET50 / A/C1

Axle2 : 195/55R16 87H 6.0Jx16/ET50 / A/C1

HM294911

5326190

**Brakes**

36. Trailer brake connections -

**Bodywork**

38. Code for bodywork: AC(station wagon)  
40. Colour of vehicle: black  
41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear  
42. Number of seating positions (including the driver): 5  
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -  
42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

**Environmental performances**

46. Sound level  
- Stationary: 71,00 dB(A) at engine speed : 3750 min<sup>-1</sup>  
- Drive-by: 68,00 dB(A)  
47. Exhaust emission level: Euro 6 EA  
47.1. Parameters for emission testing of Vind  
47.1.1. Test mass, kg: 1313  
47.1.2. Frontal area, m<sup>2</sup>: 2.22  
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm<sup>2</sup>: -  
47.1.3. Road load coefficients  
47.1.3.0. f<sub>0</sub>, N: 106.3  
47.1.3.1. f<sub>1</sub>, N/(km/h): -0.273  
47.1.3.2. f<sub>2</sub>, N/(km/h) 2: 0.03589  
47.2. Driving cycle  
47.2.1. Driving Cycle class: 3b  
47.2.2. Downscaling factor (fdsc): -  
47.2.3. Capped speed: no  
48. Exhaust emissions:

EC715/2007\*2023/443EA

**1.2. Test procedure: Type I (WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)**

- CO: 170,8 mg/km  
THC: 18,0 mg/km  
NMHC : 14,7 mg/km  
NOx: 14,8 mg/km  
THC+NOx: - mg/km  
NH<sub>3</sub> : -  
Particulates (mass) : 0,220 mg/km  
Particles (number) : 1.84E + 11

**2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)**

- CO: - mg/km  
NOx: - mg/km  
NMHC : - mg/km  
THC : - mg/km  
CH<sub>4</sub> : - mg/km  
CH<sub>3</sub> : - mg/km  
Particulates (mass) : - mg/km  
Particles (number) : -

48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)

**48.2. Declared maximum RDE values**

- Complete RDE trip: Urban RDE trip:  
NOx: 60mg/km 60 mg/km  
Particles (number) : 6E+11 6E+11

**49. CO<sub>2</sub> emissions/fuel consumption/electric energy consumption:**

1. All power trains, except OVC electric vehicles

| WLTP values | CO <sub>2</sub> emissions | Fuel consumption | Electric consumption (ECAC) |
|-------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Low:        | 159 g/km                  | 7 l/100 km       | - Wh/km                     |
| Medium:     | 119 g/km                  | 5.2 l/100 km     | - Wh/km                     |
| High:       | 104 g/km                  | 4.6 l/100 km     | - Wh/km                     |
| Extra High  | 131 g/km                  | 5.8 l/100 km     | - Wh/km                     |
| Combined:   | 124 g/km                  | 5.5 l/100 km     | - Wh/km                     |

**2. Electric range of pure electric vehicles**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Electric range      | - km |
| Electric range city | - km |

**3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):**

- 3.1. General code of the -  
3.2. Total CO<sub>2</sub> emissions savings due to the eco-innovation(s)  
3.2.2. WLTP savings: - g/km  
4. OVC hybrid electric vehicles

| WLTP values  | Charge Sustaining         |                  | Electric consumption (EC) |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|              | CO <sub>2</sub> emissions | Fuel consumption |                           |
| Low :        | - g/km                    | - l/100 km       | - Wh/km                   |
| Medium :     | - g/km                    | - l/100 km       | - Wh/km                   |
| High :       | - g/km                    | - l/100 km       | - Wh/km                   |
| Extra High : | - g/km                    | - l/100 km       | - Wh/km                   |
| City :       |                           |                  | - Wh/km                   |
| Combined :   | - g/km                    | - l/100 km       | - Wh/km                   |

| WLTP values | Charge depleting          |                  |
|-------------|---------------------------|------------------|
|             | CO <sub>2</sub> emissions | Fuel consumption |
| Combined :  | - g/km                    | - l/100 km       |

| Weighted        | CO <sub>2</sub> emissions | Fuel consumption | Electric consumption (ECAC) |
|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
|                 | - g/km                    | - l/100 km       | - Wh/km                     |
| Combined Value: | - g/km                    | - l/100 km       | - Wh/km                     |

**5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable)**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Equivalent All Electric Range (EAER)           | - km |
| Equivalent All Electric Range city (EAER city) | - km |
| All Electric Range (AER) :                     | - km |
| All Electric Range city (AER city) :           | - km |

**Miscellaneous**

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:  
52. Remarks: 13:1195\*30:A1:1551;A2:1557\*35:185/65R15 88H,6.0Jx15/ET47;195/55R16 87H,LM-Rad 6.0Jx16,ET50\*

54. Vehicle fitted with: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCALL

55. Vehicle Certified in accordance with UN Regulation No.155: Yes

56. Vehicle Certified in accordance with UN Regulation No.156: Yes



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Fahrzeugschlüssel, Serviceheft und Bordmappe



Bild 15 : Fahrbereifung (Sommer)



Bild 16 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 20 : Schaden vorne rechts (Stoßfänger Lackierung zerkratzt und Blende Radlaufverkleidung zerkratzt und gekerbt)



Bild 21 : Schaden vorne rechts (Stoßfänger Lackierung zerkratzt und Blende Radlaufverkleidung zerkratzt und gekerbt)




Bild 22 : Schaden vorne rechts (Stoßfänger Lackierung zerkratzt und Blende Radlaufverkleidung zerkratzt und gekerbt)

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| LVV Nr              | 6497154           |
| Hersteller          | Hyundai           |
| Model               | Bayon             |
| Variante            | Trend 1.0 T-GDI   |
| Listenpreis         | 23.798,32         |
| VIN                 | NLHBN81G0SZ587505 |
| Erstzulassungsdatum | 1.5.2025          |
| Kennzeichen         | M GP1879          |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 6497154**

17.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung            | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 2026109671    | 04.12.2025  | Stoßfänger vorne rechts |                       |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
19.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                                                                   |                            |                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Erstzulassung        | 30.05.2025                                                                        | Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                         |
| Hersteller           | Hyundai                                                                           | Typ / Verkaufsbez.         | Bayon (06.2021->) / Bayon                                  |
| Aufbauart            | Limousine                                                                         | Türen                      | 1.0 T-GDI Trend 2WD                                        |
| Sitzplätze           | 5                                                                                 | Fahrzeug-Ident.-Nr.        | (EURO 6e)(OPF)                                             |
| HSN / TSN            | 5984 / ABU                                                                        | DAT Europa-Code®           | 5                                                          |
| DAT Marktindex       | DE002 6608                                                                        | Km-Stand abgelesen         | NLHBN81G0SZ587505                                          |
| Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2028                                                                         | Energiequelle / Kraftstoff | 013450800090002                                            |
| Zylinderanzahl       | 3 / Reihenmotor                                                                   | Leistung (kW)              | 9071                                                       |
| Hubraum (ccm)        | 998                                                                               | Schadstoffklasse:          | Benzin                                                     |
| Antriebsart          | Frontantrieb                                                                      | Getriebe / Gänge           | 74                                                         |
| Felgen               | Leichtmetall                                                                      | Farbe (Hersteller)         | EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,<br>N1, N2                           |
| Polster / Farbe      | Stoff / Schwarz                                                                   |                            | Automatik / 7                                              |
|                      | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            | Phantom Black / Mica /<br>Wasserbasis / 2-Schicht /<br>X5B |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung            | Hersteller/Typ       | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------|----------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 195 / 55 R 16 87 H           | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 195 / 55 R 16 87 H           | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm        |
| 2 links   | 195 / 55 R 16 87 H           | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 195 / 55 R 16 87 H           | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 2030 |                      |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LM-Felgen 6x16 (5-Arm, Turbinen-Design), Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI KAT, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2580 mm, Reifen 195/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: Online Update OTA (Over The Air), Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung   |
|------|---------------|
| 1505 | Komfort-Paket |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Wartungsnachweis:       | vollständig                                          |
| letzte Wartung:         | am 03.06.2026 bei Kilometerstand 8.909               |
| nächste Wartung:        | am 06 / 2027 bei Kilometerstand 23.909               |
| bis Wartung verbleiben: | 14.838 km oder 347 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt) |

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schaden vorne rechts (Stoßfänger Lackierung zerkratzt und Blende Radlaufverkleidung zerkratzt und gekerbt), instandsetzen (Bild 20, 21, 22)
2. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 19)
3. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 18)