


Identification du véhicule

Réf. client 10625392100 Date 1ère M.C.20/12/2021
 Marque CITROEN Km. compteur 45837
 Modèle C5 Aircross
 BlueHDi 130 S&S
 EA
 Version
 N° de châssis VR7ACYHZSML055668



Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
				carrosserie	peinture						
Tapis de coffre	Manque	E - Remplacer	813,81	0,10				820,21	35,00	15,00	695,90
Moulure d'aile ARD	Déformé / Forcé	E - Remplacer	283,04	0,30				302,24	35,00	15,00	253,06
Cache bagages	Manque	E - Remplacer	302,71	0,10				309,11	35,00	15,00	261,46
Monogramme marque AR	Manque	E - Remplacer	33,73	0,20				46,53	35,00	15,00	36,99
Garnit. int D coffre	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Garnit. int D coffre	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Garnit. int G coffre	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Garnit. int G coffre	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Intérieur	Tache	Nettoyer	96,00					96,00			96,00
Clef de contact TC (sans insert)	Manque	Réparer/rempl. (montant f								Non facturé	
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Moulure d'aile AVD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00			32,00
Moulure d'aile AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00			32,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection réalisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2282,09 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-230,68 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2051,41 €
TOTAL T.V.A.	410,28 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2461,69 €

76020483 Tapis de coffre Manque E - Remplacer




76020479 Moulure d'aile ARD Déformé / Forcé E - Remplacer



76020482 Cache bagages Manque E - Remplacer



76020481 Monogramme marque AR Manque E - Remplacer



76020487 Garnit. int D coffre Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76020486 Garnit. int D coffre Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76020485 Garnit. int G coffre Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76020484 Garnit. int G coffre Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76020475 Jante alum. ARG bi-ton/polychrome Griffes(s) Acceptable



76020474 Intérieur Tache Nettoyer





76020473 Clef de contact TC (sans insert) Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76020476 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76020480 Moulure d'aile AVD Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76020478 Moulure d'aile AVG Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



76020477 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

