

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	3010

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 82098080
Amtliches Kennzeichen: M -NL 1189
Übersicht erstellt am: 19.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 82098080
Amtliches Kennzeichen: M -NL 1189
Übersicht erstellt am: 19.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
17.06.2025	16472	TÜV/AU (MwSt-frei)
17.06.2025	16472	Inspektion und Wartung
17.06.2025	16472	Bremsflüssigkeitswechsel
30.07.2025	16472	HU-Überziehungsgebühr

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



INFORMATIONEN ZUM BESICHTIGUNGSORT

Niederlassung Stuttgart DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart

INFORMATIONEN ZUR BESICHTIGUNG

Fzg. gereinigt:	k.A.	Besichtigung von unten:	k.A.
Probefahrt durchgeführt:	k.A.	Probelauf durchgeführt:	k.A.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller / Marke:	RENAULT (F)	Kennzeichen:	M NL1189
FIN [Fz-Ident-Nr.]:	VF1FL000569393711	Modellbezeichnung:	TRAFIC (L)
Leistung [kW]:	110	Antriebsart:	Diesel
Aufbau:	Van	Hubraum [ccm]:	1.997
Erstzulassung:	27.12.2022	Getriebe:	Schaltgetriebe
Nächste HU:	06/2027	Laufleistung:	29.500 km Laufleistung laut Wegstreckenzähler
Farbe:	TEINTE CAISSE BLANC GLACIER (369)	Anzahl Türen	4
Motorart / Anz. Zylinder:	Reihenmotor / 4	Anzahl Sitzplätze unfallfrei:	3 k.A.

ZUBEHÖR

Serienausstattung

- | | | |
|---|--|--|
| 1. ABS mit EBV und Bremsassistent | 13. Handschuhfach, geschlossen und beleuchtet | 26. Schiebetür rechts, geschlossen |
| 2. Ablagefächer In den Türen | 14. Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster | 27. Servolenkung |
| 3. Airbag: Fahrerseite | 15. Keycard Handsfree | 28. Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank |
| 4. Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display | 16. Kopfstützen (3) | 29. Sitze: Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar |
| 5. Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren | 17. LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht | 30. Sonnenblende mit Einstecktasche auf Fahrer- und Beifahrerseite |
| 6. Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | 18. Lackierung: Uni | 31. Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer |
| 7. Bremsleuchte dritte | 19. Lenkrad 2-fach einstellbar (Länge, Höhe) | 32. Trennwand geschlossen, ohne Fenster |
| 8. Dieselpartikelfilter | 20. Lichtsensor | 33. Verzurrösen im Laderaum, seitlich unten |
| 9. Drehzahlmesser | 21. Mobilitätsset | 34. Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil |
| 10. ESP mit Berganfahrassistent, Beladungserkennung und ASR | 22. Polster: Stoff | 35. Wegfahrsperrung elektronisch |
| 11. Fensterheber elektrisch vorne | 23. Radio: CONNECT R&GO | 36. Wärmeschutzglas |
| 12. Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe | 24. Räder: 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R 16 | 37. Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| | 25. Schaltpunktanzeige | |

Sonderausstattung

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Aktiver Notbremsassistent | 10. Reifen: Ganzjahresreifen | 15. Spurhalte-Warner |
| 2. Außenspiegel, elektrisch anklapp-/einstellbar und beheizbar | 11. Reserverad | 16. Steckdose (12 V) im Laderaum |
| 3. Digitales Tachodisplay 4,2-Zoll | 12. Rückfahrkamera | 17. Toter-Winkel-Warner |
| 4. Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich | 13. Schiebetür, rechts mit Fenster (feststehend) | 18. Trennwand, geschlossen mit Fenster & Durchladeklappe |
| 5. Fernlichtassistent | 14. Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank umklappbar mit PC-Ablage, Durchladeklappe & Staufach | 19. Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsbegrenzer |
| 6. Klimaanlage vorne | | 20. Weitwinkelspiegel |
| 7. Lackierung: Uni-Farblackierung | | |
| 8. Paket: Raucherpaket | | |
| 9. Radio: EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integration und Navigation | | |

Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit!

REIFENDATEN

	<i>Reifenbezeichnung</i>	<i>Hersteller / Typ</i>	<i>Art</i>	<i>Profiltiefe</i>
Vorne links	215/65 R 16 109 T	Continental VanContact 4Season	Ganzjahresreifen / Original	5 mm
Vorne rechts	215/65 R 16 109 T	Continental VanContact 4Season	Ganzjahresreifen / Original	5 mm
Hinten links	215/65 R 16 109 T	Continental VanContact 4Season	Ganzjahresreifen / Original	8 mm
Hinten rechts	215/65 R 16 109 T	Continental VanContact 4Season	Ganzjahresreifen / Original	8 mm

LISTE

<i>Teil</i>	<i>Schadenart</i>	<i>Schadentyp</i>	<i>Technischer Einfluss</i>	<i>Optischer Einfluss</i>	<i>Maßnahme</i>
Außen					
Fahrzeug - div. (Bild 3, 4, 5)	Hagelschaden				siehe Gutachten
Außenspiegel rechts - Gehäuse (Bild 1)	verschrammt				erneuern
Außenspiegel rechts - Blinkleuchte	verschrammt				Gebrauchsspur
Innenraum					
Kofferraum / Laderaum - Trennwand	zerkratzt				Gebrauchsspur
Sitz vorne links - Sitzbezug (Bild 2)	Brandloch				smart repair

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien und Vorgaben des Auftraggebers erstellt.



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Motorraum



Zulassungsbescheinigung Teil 1



KM-Stand



Laderaum



Lage: Innen
Bereich: Sitz vorne links
Teil: Sitzbezug
Schadenart: Brandloch
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme:

smart repair





Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Fahrzeug	Optischer Einfluss:	
Teil:	div.	Maßnahme:	siehe Gutachten
Schadenart:	Hagelschaden		
Schadentyp:			
Bemerkungen:			



Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Außenspiegel rechts	Optischer Einfluss:	
Teil:	Gehäuse	Maßnahme:	erneuern
Schadenart:	verschrammt		
Schadentyp:			
Bemerkungen:			