

INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de febrero de 2026

Nº Expediente: 3426363105

Nº Revisión: WTWS_610904

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7280-MCH	Nº CHASIS:	KNADB517AN6755602
KILOMETROS:	47406	MARCA:	KIA
F. PERITACIÓN:	23/02/2026	MODELO:	RIO 1.0 T-GDI 74KW (100CV) MHEV IM
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	19/02/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	458,15 €
Daños Interiores	263,66 €
Total Valoración	721,81 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
52933H8000	99700	Compresor aire	1,00	244,14	73,24	170,90
529321R000	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	132,52	39,76	92,76

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_610904
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	UD
Kilómetros	47.406

Equipamiento

VIN Query

BERLINA 5 PUERTAS - S6	MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF1
VERSION GAMA 2022 - 0101C2	TRANSMISION EMBRAGUE ACCIONAMIENTO ELECTRICO - 4141A2
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 5297D1	NEUMATICOS 185/65 R 15..H - 5293DB
LLANTAS ALE 6.0JX15" - 5291IA	FRENOS SISTEMA FRENOS 15" - 5811A4
FRENOS SISTEMA FRENOS 14" - 5812A7	FRENOS FRENOS VERSION NO EUROPEA - 5813A2
INYECCION MULTIPUNTO 998CC 74KW (100) - G3LF	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO - 0093A1/009EA1
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 45 AH - 3711A4	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 3731B4/94X4A1
ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 9761A1	ASIENTOS CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR - 898AA1
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - 8889A1	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELEC SECUENCIAL - 824AA6
SEGURIDAD AIRBAG CORTINA - 5695A1	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMPLAT - 5693A1/5693A3
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA BLUETOOTH - 967EA1/9552E1	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD - 9611ZA
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - 961NBD/9401D5	ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - 965TA1
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - 9618A4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1
ACCESORIOS ORGANIZADOR MALETERO U-RAIL - 8570A1	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 9541A1
ACCESORIOS ALARMA - 819AA1	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - 967AA1
RETROVISORES COLOR CARROCERIA (IMPRIMADO) - 8765A2/8176A2	RETROVISORES EXT GRAN ANGULAR - 8763C7
LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS - 9211P3	LUCES LUZ DIURNA LED - 9213B3/9213B4
LUCES FAROS LEDS - 921QB1/2C1/9225B1	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - 9217A1/WA1/9511A1
LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - 921BB1	GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS) - 8261A2
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - 9871A1	CRISTALES LUNETA TR TERMICA - 8712A2
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA	FECHA FABRICACIÓN 04/10/2022

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - C17

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas






Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
52933H8000	Compresor aire	1,00	244,14			244,14
529321R000	Fluido reparación neumáticos	1,00	132,52			132,52

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	1,00 h	25,00			25,00
T2 GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,50 h	25,00			12,50
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	25,00			25,00
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,50 h	25,00			12,50

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=1) (L=3) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=3) Color Carroceria Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	16/02/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	376,66 €	Subtotal Horas MO	80,00 €	Subtotal Horas MO	147,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,20 h)	80,00 €	Subtotal M.O. (5,90 h)	147,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	80,00 €	Total mano de obra	147,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	376,66 €			Subtotal material	230,65 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	113,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	263,66 €			Total del material	230,65 €
				Total sin descuentos	378,15 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	378,15 €






Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	263,66 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	80,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	378,15 €	Base del impuesto	721,81 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	721,81 €	IVA (21%)	151,58 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	873,39 €
				Total	873,39 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		

Equipamiento

VIN Query

BERLINA 5 PUERTAS - S6	MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF1
VERSION GAMA 2022 - 0101C2	TRANSMISION EMBRAGUE ACCIONAMIENTO ELECTRICO - 4141A2
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 5297D1	NEUMATICOS 185/65 R 15..H - 5293DB
LLANTAS ALE 6.0JX15" - 5291IA	FRENOS SISTEMA FRENOS 15" - 5811A4
FRENOS SISTEMA FRENOS 14" - 5812A7	FRENOS FRENOS VERSION NO EUROPEA - 5813A2
INYECCION MULTIPUNTO 998CC 74KW (100) - G3LF	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO - 0093A1/009EA1
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 45 AH - 3711A4	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 3731B4/94X4A1
ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 9761A1	ASIENTOS CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR - 898AA1
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - 8889A1	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELEC SECUENCIAL - 824AA6
SEGURIDAD AIRBAG CORTINA - 5695A1	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT - 5693A1/5693A3
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA BLUETOOTH - 967EA1/9552E1	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD - 9611ZA
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - 961NBD/9401D5	ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - 965TA1
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - 9618A4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1
ACCESORIOS ORGANIZADOR MALETERO U-RAIL - 8570A1	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 9541A1
ACCESORIOS ALARMA - 819AA1	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - 967AA1
RETROVISORES COLOR CARROCERIA (IMPRIMADO) - 8765A2/8176A2	RETROVISORES EXT GRAN ANGULAR - 8763C7
LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS - 9211P3	LUCES LUZ DIURNA LED - 9213B3/9213B4
LUCES FAROS LEDS - 921QB1/2C1/9225B1	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - 9217A1/WA1/9511A1
LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - 921BB1	GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS) - 8261A2
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - 9871A1	CRISTALES LUNETAS TR TERMICA - 8712A2
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA	FECHA FABRICACIÓN 04/10/2022
Automático	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
ESPAÑA ESPAÑA - C17	

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		



IMGP8424.JPG



IMGP8423.JPG



IMGP8425.JPG



IMGP8426.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		



IMGP8427.JPG



IMGP8428.JPG



IMGP8429.JPG



IMGP8430.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		



IMGP8431.JPG



IMGP8432.JPG



IMGP8433.JPG



IMGP8434.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		



IMGP8436.JPG



IMGP8435.JPG



IMGP8437.JPG



IMGP8438.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		



IMGP8439.JPG



IMGP8440.JPG



IMGP8442.JPG



IMGP8441.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_610904	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	23/02/2026 16:25:25	CUM	KI02204	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/02/2026 16:28:30	Matrícula	7280-MCH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KNADB517AN6755602		



IMGP8443.JPG



IMGP8444.JPG



IMGP8421.JPG



IMGP8422.JPG