



OPEL Corsa 6

-	
VIN	VXKUPHNK5R4170962
Première immatriculation	12/06/2024

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	02/02/2026 08:38:24	Adresse d'inspection	
----------------------	---------------------	----------------------	--

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VXKUPHNK5R4170962	Transmission	Avant
Type de carrosserie	Berline	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	12/06/2024	Couleur intérieur	Gris
Type de carburant	Essence	Couleur carrosserie	Gris
Marque	OPEL	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	Corsa 6	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitée	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clé total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Nature de peinture	Metallisé
--------------------	-----------

DOMMAGES

Intérieur



1 | Intérieur

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer



2 | Garniture porte AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



3 | Garniture porte ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



4 | Garnit. montant Mil G

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



5 | Couverture boîte à gants

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



6 | Garniture porte AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



9 | Joint de coffre/hayon

Type de dommage	Déchirure
Mode de réparation	E Remplacer



10 | Garnit. zone de chargement

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	E Remplacer





11 | Garnit. couvercle AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	E Remplacer

Extérieur



7 | Pare-chocs AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre



8 | Porte AVD

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (partiel)



Photos commerciales

