MACADAM







Cupra Leon (UKL): 2DTE251

Vinnumber:	**VSSZZZKL5PR045206**	Versionname:	**Leon ST 1.4 e-Hybrid 245pk/cv 5p DSG6**
First Registrationdate:	**19/06/2023**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**142934**	Power Kw:	**110**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Plug-in Hybrid Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**plus 3900 km**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**235/35/19/91 Y**			
	Fr.L.	**Semperit: 5 mm**	Fr.R.	**Semperit: 5 mm**
	Re.L.	**Semperit: 5 mm**	Re.R.	**Semperit: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**235/35 R 19 91 Y**
Tyre size FR	**235/35 R 19 91 Y**
Tyre size RL	**235/35 R 19 91 Y**
Tyre size RR	**235/35 R 19 91 Y**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**2477**
Tyre make FR	**2477**
Tyre make RL	**2477**
Tyre make RR	**2477**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**
Number of charging cables (normal)	**1**		
Number of charging cables (rapid charge)	**1**		

Bumper F, Scratch(es), Acceptable




Bonnet, Dent(s), Acceptable




Alloy rim FL polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper R, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim RR polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)





Wing RR, Scratch(es), Acceptable




Door RR, Dent(s), Acceptable




Door FR, Dent(s), Acceptable




Alloy rim FR polished, Scratch(es), Acceptable





Roof, Chemical polution, Acceptable




Onderhoudshistorie van: VSSZZZKL5PR045206

ALPHABET

Kenteken	2DTE251
Merk Model	Cupra Leon ST 1.4 e-Hybrid 245pk/cv 5p DSG6
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	6/19/23

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/4/26	131,829	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
8/4/26	131,829	bougie	Vervangen
8/4/26	131,829	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
8/4/26	131,829	klein materiaal	
8/4/26	131,829	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
8/4/26	131,829	luchtfilter interieur	Vervangen
8/4/26	131,829	remvloeistof	Vervangen
8/4/26	131,829	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/4/26	131,829	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/4/26	131,829	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/4/26	131,829	versnellingsbakolie	Vervangen
2/23/26	108,368	batterij	Vervangen
2/23/26	108,368	klein materiaal	
2/23/26	108,368	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
2/23/26	108,368	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/23/26	108,368	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
10/9/25	90,468	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
10/9/25	90,468	klein materiaal	
10/9/25	90,468	luchtfilter	Vervangen
10/9/25	90,468	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/9/25	90,468	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/9/25	90,468	ruitenwisservloeistof	Vervangen
7/1/25	76,640	klein materiaal	
7/1/25	76,640	koelwatervloeistof	Vervangen
7/1/25	76,640	ruitenwisservloeistof	Vervangen
7/1/25	76,640	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
2/19/25	56,094	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
2/19/25	56,094	batterij	Vervangen
2/19/25	56,094	bougie	Vervangen
2/19/25	56,094	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
2/19/25	56,094	klein materiaal	
2/19/25	56,094	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
2/19/25	56,094	luchtfilter interieur	Vervangen
2/19/25	56,094	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/19/25	56,094	versnellingsbakolie	Vervangen
10/16/24	39,027	batterij	Vervangen
10/16/24	39,027	klein materiaal	
10/16/24	39,027	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/16/24	39,027	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/16/24	39,027	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/1/24	30,617	klein materiaal	Uitvoeren
8/1/24	30,617	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
4/26/24	19,741	klein materiaal	Uitvoeren
4/26/24	19,741	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
4/26/24	19,741	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/26/24	19,741	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren