Voertuig rapport

Taxatiedatum: 19-10-2026

Peugeot Partner 1.5 BlueHDI Asphalt Long
2020 - 73 kW / 99 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	VR3EFYHYCLJ543454
Eerste registratie	09-03-2020
APK geldig tot	06-08-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	116.545 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	19-10-2026
Definitieve kilometerstand	116.545 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	108
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	73 kW / 99 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	116.545 km	Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrij assistent | Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Parkeersensoren | Stoelverwarming | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2025

Schades (25)

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Een keer slecht in gelakt.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter





Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Meerdere krassen.

Schade exterieur - Rechtsachter





Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Naafdopje manco.

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Kras
Oplossing
Kunststof reparatie

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Slijtage
Oplossing
Polijsten



Omschrijving
Kunststof licht verweerd.

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Anders



Omschrijving
Parkeersensor is ontzet.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
+naafdopje manco.

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken







Omschrijving
+kunststof strip krassen.

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
+kunststof strip krassen.

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Meerdere deukjes.

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
Reparatie




Omschrijving
+ er is gerookt in het voertuig.

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rooklucht — Lichte rooklucht aanwezig in het voertuig.

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Meerdere vlekken.

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Houder raamknopje passagierskant, manco.

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Scheur / kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch





Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
Diverse storing meldingen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-

Omschrijving
Motor start maar slaat niet aan. Geen storingen, verdere diagnose door dealer.

Exterieur opmerking	12 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	4 gemelde schade	-
Interieur opmerking	7 gemelde schade	-
Technisch opmerking	2 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-03-2020	Eerste toelating	
17-02-2022	Registratie datum goedkeuring	Autobedrijf
09-03-2022	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Particulier
06-08-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteruitrijcamera | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | lendesteun(en) verstelbaar | mistlampen voor adaptief | multimedia-voorbereiding | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersstoel | radio | regensensor | start/stop systeem | tussenschot volledig | WiFi | zijschuifdeur rechts

Extra foto's
















