DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3UPHPX0 S4041947	Fecha matriculación	18/02/2025	Color	Amarillo gueda
Marca	PEUGEOT	Matrícula	5101MYM	Cuentakilómetros	15 687 km
Modelo	208 5P Allure HYBRID 100 eDCS6	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CHESTE











Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Llanta de aleación 16'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Llanta de aleación 16'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Montante de techo
Posición	Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Otro carrocería
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

Daños internos

4



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

9

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-