

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ1 R1082019	Erstzulassung	17.04.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	11 890 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓


Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm


Winter Kit

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
6.0 mm

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
6.0 mm

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	140,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	140,00€		
2		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	13,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	36,90€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **176,90€**