DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPYX SS165186	Date d'immatriculation	29/09/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-060-VY	Odometre	19 174 km
Modèle	5008 V3 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE











Eléments amovibles

Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 6.2 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.9 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.8 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

11

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

12

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

13

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 6.2 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.9 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.8 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.8 Mm