

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	BRENT Z	Datum	7/23/2026
Nummerplaat	2BEM494	KM-stand	107214
Chassis	WBA7Y310507K09595	Fuel type	
Merk / Model	BMW SERIE 2		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank


Opmerkingen

Opties

Laadkabel (snel)	☒
Navigatiesysteem	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Gebarsten - Vervangen




Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut




Deur LV - Sierlijst deur LV - Kras - Polijsten




Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Vervormd/geforceerd - Vervangen




Deur LA - Deur LA - Kras - Polijsten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Polijsten



Zetels - Bekleding rug LV - Kras - Vervangen




Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut




INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Licht LA - Licht LA - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras - Polijsten



Licht LA - Licht LA (Kofferdeksel) - Kras - Polijsten



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Deur RV - Deur RV - Kras - Polijsten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Banden

Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 