




BMW 3 TOURING:			
Onderstelnummer:	WBA6L31000FL04392	Versie:	318dA (100 kW)
1ste ingebruikname:	10/03/2021	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	155439	KW:	100
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Zwart
Versnelling:	Automaat	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium
Transmissie:		Parkeerplaats	3816
Brandstof:	Hybride Diesel		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		
Inschrijvingsbewijs deel Home	Nee		
Opties			
Totaal aantal sleutels	2	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		
Beperkte technische diagnose			
Banden			
Zomerbanden:	225/50/17/98 Y		
	V L	Pirelli: 4 mm	V R Pirelli: 4 mm
	A L	Pirelli: 4 mm	A R Pirelli: 4 mm
Bandenprofieldiepte V L			4.0
Bandenprofieldiepte V R			4.0
Bandenprofieldiepte A L			4.0
Bandenprofieldiepte A R			4.0
Bandenmaat V L			225/50 R 17 98 Y
Bandemaat V R			225/50 R 17 98 Y
Bandenmaat A L			225/50 R 17 98 Y
Bandenmaat A R			225/50 R 17 98 Y
Type band V L			Zomer
Type band V R			Zomer
Type band A L			Zomer
Type band A R			Zomer
Bandenmerk VL			264
Bandenmerk V R			264
Bandenmerk A L			264
Bandenmerk A R			264
Hulpmateriaal			
Aantal laadkabels (normaal)	0		
Aantal laadkabels (snelladen)	0		
Totale kosten excl. BTW			683,47
Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar			0,00




Voorruit, Barst, E - Vervangen

535,14



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), It - Spotrepair

148,33



Velg alu V L gepolierd, Roest / Corrosie, Aanvaardbaar

0,00



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Deksel / Klep koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Velg alu A R gepolierd, Roest / Corrosie, Aanvaardbaar

0,00

