

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

3812MZC / WBY71EG0605259883 / 5259883

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.790

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

3812MZC   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/03/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

3812MZC   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Paragolpes dl	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR	0.20 h.	1.25 h.	2.83 h.	11,99	0,00		176,77 €
2. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
3. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
4. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
5. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
6. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>523,01 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3812MZC   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	1,53 h.	58,90 €
Total material pintura	-	16,27 €
Total Mano de Obra Pintura	3,84 h.	147,83 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	300,00 €













The digital instrument cluster displays the following information:

- Speedometer:** A speedometer on the left shows a current speed of 0 km/h. The scale ranges from 0 to 220 km/h with major markings every 30 km/h.
- Energy Consumption:** In the center, it shows 0.3 kWh/h.
- Battery Level:** At the bottom left, the battery is at 81%.
- Time:** The time is 10:50.
- Vehicle Status:** At the bottom, it shows "READY" and "OFF P" (Park) with a car icon.
- Range:** At the bottom right, it shows a range of 307 km.
- Navigation/Alerts:** A blue box at the bottom right displays "Tür offen." (Door open).
- Customization:** A menu on the right side includes "CONTENT", "LAYOUT", and "HEAD-UP".
- Other Indicators:** Various warning lights are visible on the left, including ABS, ESP, and battery.

- ↶
- MEDIA
- TEL
- NAV



MEDIA

TEL

NAV

BMW ID

Jetzt

10:51

### Online-Dienste eingeschränkt

Bestätigung Ihrer BMW ID Anmeldedaten erforderlich.

Anmelden

⚠ Heckklappe offen.

i Reifendruck bei Gelegenheit prüfen.

i Heckklappe offen. Bitte schließen.

i Reset Reifendruck-Kontr. wird durchgeführt...

- OFF +       - OFF +

MAX

REAR



CHECK-CONTROL  
Motorhaube offen  
Zum vollständigen Öffnen der Motorhaube Hebel 2-mal betätigen. Vor Fahrtbeginn Haube schließen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.  
Meldung schließen  
Betriebsanleitung  
- OFF -









BMW 











U

MEDIA

TEL

NAV

4307 km

Suche

OFF


OFF

10:52

20

km/h

0









MICHELIN

e-PRIMACY

5.53



























PRIMACY

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim  
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**  
COK AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CM  
Manheim  
CON-AUTOMOTIVE



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
CAR AUCTIONEER



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE