

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Isabelle ONNO-JACQUES, Manager RHx, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : U
Variante : P
Version : HNKS-Y1T700
0.2.1. Handelsbezeichnung : CORSA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs : * - - - kg
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-HNK ATN8544B-VR3
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-HNS 0402-VR3
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL- CMP2ATN85045-VR3
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_CMPD 5404-VR3
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXXKUPHNK1R4230526
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 22/08/2024

mit dem in der am 21/06/2024 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*32 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 22/08/2024

Isabelle ONNO-JACQUES
Manager Regulation & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 30/08/2024



OPEL

Av. Markt
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HE006501
DE0509

- Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2540 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2540 mm
5. Länge : 4055 mm
6. Breite : 1745 mm
7. Höhe : 1435 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1203 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 759 kg
2.: 444 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1221 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1645 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1645 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 890 kg
2.: 870 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2845 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines :
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1200 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 580 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 55 kg

- Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 74 kW bei 5500 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : Benzin : automatisch
Getriebe (Typ) : 0.2807
28.1.1. Achsantriebsübersetzung :
28.1.2. Achsantriebsübersetzung :

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621	0.3225	0.399	0.4796	0

- Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 192 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1500 mm
2.: 1500 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 195/55 R16 91H - 6.5J16ET38 - C1 A
2.: 195/55 R16 91H - 6.5J16ET38 - C1 A

- Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AB
40. Farbe des Fahrzeugs : grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4:2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



046CC0176872

www.PS-Team.de

46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch : 66 dB(A)

: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 1291 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 112.1 N

47.1.3.1.

f1 : -0.182 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.03428 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	314.4	24.9	22.5	31.1	-	-	0.39	2.7 x10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO ₂ -Emissionen	g/km	156	126	109	131	127
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.9	5.6	4.8	5.8	5.6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :

g/km

Benzin	1.97
--------	------

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	185/65 R15 81H 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	-	-	-	-	-
A.2	185/65 R15 81H 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	-	-	-	-	-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Seite 6 von 10




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür vorne links Kante, zerkratzt



Bild 14 : Tür vorne links Kante, zerkratzt



Bild 15 : Tür vorne rechts Kante, zerkratzt



Bild 16 : Tür vorne rechts Kante, zerkratzt



Bild 17 : Tür hinten rechts, eingedellt



Bild 18 : Tür hinten rechts, eingedellt




Bild 19 : Stoßfänger hinten Ladekante, zerkratzt



Bild 20 : Stoßfänger hinten Ladekante, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6312601
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	GS Line 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	25.126,02
VIN	VXKUPHNK1R4230526
Erstzulassungsdatum	1.10.2024
Kennzeichen	M XA2788

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6312601

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025103117	27.02.2025	Dach Windschutzscheibe gerissen	3.890,02

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Dach

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.10.2024	Letzte Zulassung	30.10.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Automatik GS
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNK1R4230526
HSN / TSN	2525 / AAP	Schlüssel-Nr.	10017373
Km-Stand abgelesen	11314	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	N1, N2		
Polster / Farbe	Leichtmetall	Farbe	Grau
	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2030			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Active Aero Shutter: Kühlergrill mit aktiv gesteuertem Lufteinlass, Adaptives Bremslicht, Airbagsystem, Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, B-Säulen in Hochglanzschwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach-Designlinie, in Schwarz, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler Sport, Dekorleiste Silent Black/Arktis Weiß, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Handbremse, manuell, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heiz- und Belüftungssystem mit Pollenfilter, Hochschaltempfehlung über Anzeige im Fahrerinfodisplay, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lackierung: Uni Arktis Weiß, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenkrad: Lenkradfernbedienung, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leseleuchten vorn, Make-Up-Spiegel, Sonnenblende Fahrer- und Beifahrer, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, OpelConnect mit Telematikdiensten, Ottopartikelfilter, Paket: Tech-Paket Edition (GS), Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff (GS), Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Infotainment-Systeme allgemein, Radio: Multimedia Radio mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder (8 Speichen) Diamond Cut, in Hochglanzschwarz, 6,5 J x 16, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Beifahrersitz, 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz, 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60 :40 geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Stoßfänger in Sport-Optik, vorn und hinten, Tankklappenverriegelung über Zentralverriegelung, Traction Control (TC) Plus, Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
OMP0	Lackierung: Uni
WV68	Paket: Tech-Paket GS
Mi19	Räder: Leichtmetallräder (8 Speichen) in Schwarz 6,5 J x 16

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.02.2026 bei Kilometerstand 7.979

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken
(Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Kante, zerkratzt, (Bild 13, 14)
Stoßfänger hinten Ladekante, zerkratzt, (Bild 19, 20)
Tür vorne rechts Kante, zerkratzt, (Bild 15, 16)