



Volkswagen Tiguan-2016:

N° Chassis:	WVGZZZ5N3PW038282	Version:	VOLKSWAGEN Tiguan / 2020 / 5P / SUV 2.0 TDI 150 DSG7 Life Business
1ière MEC:	27/07/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	128565	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

215/65/17/103 V				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 45%	AVD	Continental: 50%
	ARG	Continental: 45%	ARD	Continental: 50%
Profondeur de pneu AVG				5.1
Profondeur de pneu AVD				5.0
Profondeur de pneu ARG				5.1
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu AVD				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARD				215/65 R 17 103 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256


Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer



Grille vent. AR M, Cassé, E - Remplacer



Jante alum. AVD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AV, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Monogramme marque AV, Cassé, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AV, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AVG, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Aile AVD, Bosse(s), Acceptable



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre / hayon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

