

Cupra

LEON 1.5 TSI S&S 150CV MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL2SR084747



Descripción

Matrícula 2466NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 30855 km
Color Negro	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado




Localización de la Inspección Hertz San Boi	Fecha del encargo 30/06/2026	Fecha de peritación aprobada 01/07/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Problema de arranque del motor	✓ No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
			
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
			
003	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair
			
004	Aleta / Trasero Derecho	Impacto	Reparar
			
005	Llanta / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.8 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.8 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.9 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.9 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin




Otro




Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante




Paragolpes / Delantero / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Impacto



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura