

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



26 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426359330

Nº Revisión: WTWS\_605876

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	6144-MCP	Nº CHASIS:	VF1RFK00569930268
KILOMETROS:	54167	MARCA:	RENAULT
F. PERITACIÓN:	26/01/2026	MODELO:	KANGOO FURGON L1 1.5 BLUE DCI 70KW (95CV)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	21/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	139,71 €
Daños Interiores	225,96 €
<b>Total Valoración</b>	<b>365,67 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
769091264R	9856L	Guarnecido aleta tr iz	1,00	56,56	16,97	39,59
829A05548R	9831R	Guarnecido puerta tr dr	1,00	266,24	79,87	186,37

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_605876
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	OQNG
Kilómetros	54.167

### Equipamiento

#### VIN Query

COMERCIAL FURGON - FFK	ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL RENAULT - APL03
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG	PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369	MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4
TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6	VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA DE CAMBIOS 1 - PLVT1	AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2
PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT	PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE
PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT	VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML
ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM
ADAS S/GRABACION CONDUCTOR - WOSRE	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM	SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1
SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - CHGNOR	ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV	NEUMATICOS 195/65 R 15
LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15	LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - RSEC01	AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA	FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP
ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA
TURBO-DIESEL 1461CC 55KW (75) - K9K 876	GENERAL TIPO MOTOR - K9K
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL KXX - KXX	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL
GENERAL INDICE MOTOR - 876	EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - SKTPOU
EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN	EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01	EQUIPO ELECTRICO SIN NIVEL BATERIA - SSNBT
EQUIPO ELECTRICO S/SISTEMA CARGA RAPIDA - SCHARG	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR USO NORMAL - ALUTNO
ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U	ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM
GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SSAERA	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1
AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A
PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C	ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - PARMA1
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA	TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01	TAPICERIA/LINEA INT S/EMBELLECEDOR PUERTAS - SSENPI
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01	INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR - SSLVAR	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		

<p>SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV          SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO          CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1          INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO S/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SSUTAB          INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02          INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1          INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM          ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT          ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1          ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL          ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1          ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1          TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL          RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC          LUCES S/FARO ANTINIEBLA - SPROJA          LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO          GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC          GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18          CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA          CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH          CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT          ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR          ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP</p>	<p>SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF          SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1          INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - NOTPR          ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM          AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP          AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL          ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH          ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV          ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - CLCTOL          ACCESORIOS SIN PRESTACION ILUMINACION INTERIOR - SSPRLU          ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR          VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL          RETROVISORES EXT 03 - RET03          RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL          LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL          GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1          GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC          EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER          CRISTALES S/LUNETAS TR TERMICA - SSLAC          CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA          ACCESORIOS S/OCULTA RAILES PUERTAS TR - SPROPA          FECHA FABRICACIÓN 26/08/2022</p>
---	--

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS


### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
769091264R	Guarnecido aleta tr iz	1,00	56,56			56,56
829A05548R	Guarnecido puerta tr dr	1,00	266,24			266,24

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  7133	Sustituir Guarnecido puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T1  A20L	Sustituir Guarnecido aleta tr iz	0,20 h	25,00			5,00

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
 PLASTICO GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	07/01/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	322,80 €	Subtotal Horas MO	10,00 €	Subtotal Horas MO	55,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,40 h)	10,00 €	Subtotal M.O. (2,20 h)	55,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	10,00 €	Total mano de obra	55,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	322,80 €			Subtotal material	74,71 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	96,84 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	225,96 €			Total del material	74,71 €
				Total sin descuentos	129,71 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	129,71 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Monocapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	225,96 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	10,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	129,71 €	Base del impuesto	365,67 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	365,67 €	IVA (21%)	76,79 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	442,46 €
				Total	<b>442,46 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		

### Equipamiento

#### VIN Query

COMERCIAL FURGON - FFK	ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL RENAULT - APL03
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG	PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369	MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4
TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6	VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA DE CAMBIOS 1 - PLVT1	AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2
PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT	PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE
PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT	VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML
ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM
ADAS S/GRABACION CONDUCTOR - WOSRE	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM	SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1
SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - CHGNOR	ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV	NEUMATICOS 195/65 R 15
LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15	LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - RSEC01	AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA	FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP
ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHA
TURBO-DIESEL 1461CC 55KW (75) - K9K 876	GENERAL TIPO MOTOR - K9K
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL KXX - KXX	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL
GENERAL INDICE MOTOR - 876	EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - SKTPOU
EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN	EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01	EQUIPO ELECTRICO SIN NIVEL BATERIA - SSNBT
EQUIPO ELECTRICO S/SISTEMA CARGA RAPIDA - SCHARG	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR USO NORMAL - ALUTNO
ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U	ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM
GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SSAERA	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1
AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A
PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C	ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - PARMA1
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA	TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01	TAPICERIA/LINEA INT S/EMBELLECEDOR PUERTAS - SSENPI
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01	INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALLUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALLUNAS TR - SSLVAR	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV	SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF
SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1
CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1	INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - NOTPR
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO S/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SSUTAB	ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02	AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1	AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM	ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		

ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT  
 ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1  
 ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL  
 ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1  
 ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1  
 TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL  
 RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC  
 LUCES S/FARO ANTINIEBLA - SPROJA  
 LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO  
 GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC  
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18  
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA  
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH  
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR  
 ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP

ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - CLCTOL  
 ACCESORIOS SIN PRESTACION ILUMINACION INTERIOR - SSPRLU  
 ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR  
 VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL  
 RETROVISORES EXT 03 - RET03  
 RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL  
 LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL  
 GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1  
 GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC  
 EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER  
 CRISTALES S/LUNETA TR TERMICA - SSLAC  
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA  
 ACCESORIOS S/OCULTA RAILES PUERTAS TR - SPROPA  
 FECHA FABRICACIÓN 26/08/2022

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



IMGP0478.JPG



IMGP0491.JPG

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605876	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	26/01/2026 15:53:17	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	26/01/2026 15:59:32	Matrícula	6144-MCP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00569930268		



IMGP0496.JPG



IMGP0477.JPG



IMGP0492.JPG



IMGP0476.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		



IMGP0480.JPG



IMGP0481.JPG



IMGP0483.JPG



IMGP0485.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		



IMGP0472.JPG



IMGP0488.JPG



IMGP0494.JPG



IMGP0495.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		



IMGP0475.JPG



IMGP0487.JPG



IMGP0490.JPG



IMGP0493.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605876	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	26/01/2026 15:53:17	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	26/01/2026 15:59:32	<b>Matrícula</b>	6144-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00569930268		



IMGP0474.JPG



IMGP0482.JPG



IMGP0471.JPG



IMGP0484.JPG

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605876	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	26/01/2026 15:53:17	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	26/01/2026 15:59:32	Matrícula	6144-MCP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00569930268		



IMGP0489.JPG



IMGP0473.JPG



IMGP0479.JPG



IMGP0486.JPG