


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4278202	Erstzulassung	01.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	26 382 km
Modell	CORSA 100 KW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug	Vorschaden kommentar	
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-		

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm	

Außenschäden

2 	Bauteil	Sommerreifen 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	Aussenkante abgefahren	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
		Pauschale	75,00€		

4



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	175,10€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	150,00€		

6



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	337,45€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Heckleuchte	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	42,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	42,00€		

8



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,15	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	161,00€	Nettokosten	264,35€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

9




Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	13,84€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	35,56€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

10

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
12	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **1.645,21€**