



WAUZZZF44PN023173

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	25.731 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	24.600 km
Typ/Modell	A4 Limousine	HU	
Fahrgestellnummer	WAUZZZF44PN023173	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	10.11.2023	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verformt - Wertminderung
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	n.i.O.
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	n.i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A4 Limousine	Laufleistung (abgelesen)	25.731 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF44PN023173	Erstzulassung	10.11.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verformt - Wertminderung




Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verformt - Wertminderung




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WAUZZZF44PN023173

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	25,731 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	24,600 km
Type / Model	A4 Limousine	Main inspection	
Vehicle Identification number	WAUZZZF44PN023173	Power / Engine displacement	150 kW / 1,984 ccm
First registration	10 Nov 2023	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Door trim - rear left side - Deformed - Loss in value
2	Trim / covers	Door trim - rear right side - Deformed - Loss in value
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
4	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
5	Vehicle glazing	Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	Not o.k.
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	Not o.k.	Not o.k.



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 94H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	225/50 R17 94H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					04/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 17 Apr 2026
Protocol number: 45037290



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	A4 Limousine	Mileage (Read)	25,731 km
Vehicle Identification number	WAUZZZF44PN023173	First registration	10 Nov 2023

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN




Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Trim / covers: Door trim - rear left side - Deformed - Loss in value




Damage #1: Trim / covers: Door trim - rear left side - Deformed - Loss in value



Damage #2: Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Loss in value



Damage #2: Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Loss in value



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #4: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #4: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #5: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace



Damage #5: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Broken / torn - Replace

06.05.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine 4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SE 9940	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF44PN023173
Vertrags-Nummer:	52163086	Erstzulassung:	10.11.2023
Internes KZ:	15126942	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine 4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	166
durchschn. Verbr./100 Km:	7,300	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,700
Leergewicht (kg):	1635	zul. Gewicht (kg):	2140

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 52163086
Amtliches Kennzeichen: HD -SE 9940
Übersicht erstellt am: 06.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
30.03.2026	9059993892	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 52163086
Amtliches Kennzeichen: HD -SE 9940
Übersicht erstellt am: 06.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A4 40 TFSI S tronic quattro Limousine4-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.11.2025	20308	Bremsflüssigkeitswechsel
26.11.2025	20308	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer