Voertuig rapport

Taxatiedatum: 10-11-2026

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Business Pro
2017 - 73 kW / 99 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	NL585Z
Chassisnummer	SB1ZS3JE70E321411
Eerste registratie	06-03-2017
APK geldig tot	13-08-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	244.429 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	10-11-2026
Definitieve kilometerstand	244.429 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.798
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	82
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2017	73 kW / 99 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	244.429 km	Ja

Opties & accessoires 14

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Armsteun voor
- Cruise control
- DAB ontvanger
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Klimaatregeling
- LED verlichting
- Lederen/alcantara bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatie
- Parkeerhulp
- Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 1

- Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2022

Schades (14)

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Scheur
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Lakbarsten.

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Scheur
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Achter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Slecht hersteld.

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Achterbank





Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Hemelbekleding





Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Diverse vlekjes.

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
De hendel van de motorkap vergrendeling is krom, waardoor de motorkap moeilijk open wil.

Exterieur opmerking	8 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	4 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-03-2017		Importeur
06-03-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
30-08-2021		Autobedrijf
10-09-2021		Autobedrijf
01-10-2021	Laatste tenaamstelling	Particulier
13-08-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteruitrijcamera | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | armsteun achter | armsteun voor | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots herkenning en activatie | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | bumpers in carrosseriekleur | chroom delen exterieur | cruise control | DAB | dakrails | dimlichten automatisch | electronic climate control | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | extra getint glas achter | grootlichtassistent | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | knie airbag(s) | kunstlederen/microvezel bekleding | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 16" | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | parkeer assistent | parkeersensor voor en achter | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio-CD/MP3 speler | rijstrooksensor | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | verkeersbord detectie | voorstoelen verwarmd | zijairbag(s) voor

Extra foto's















