


RÜCKNAHMEBEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263847ZGWST vom 18.06.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN
Kennzeichen

WWZZZCD2RW046066

Hersteller	Volkswagen
Modell	Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019->2024)
Untertyp	Move
Erstzulassung	12.06.2024
Laufleistung	149.870 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Besichtigungsbedingungen

Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Fahrschulfahrzeug. Die Fahrschuleinrichtung, einschließlich der Doppelpedalerie, ist noch verbaut.

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches	
Modell:	Golf VIII Lim. (CD1)(12.2019->2024)	Kennzeichen:	
Untertyp:	Move	FIN:	WVWZZZCD2RW046066
KBA:	0603 / 0000	Erstzulassung:	12.06.2024
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	149.870 km (abgelesen)
Hubraum:	1.968 ccm	Maße in mm	4.284 x 1.789 x 1.480
Leistung:	85 kw	(LxBxH):	
Getriebeart	Manuell	Anzahl Türen:	5
Anzahl Gänge:	6	Anzahl Sitze:	5
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Grenadillschwarz Metallic
Leergewicht:	1.379 kg		



Zulässiges Gesamtgewicht:	1.880 kg	Innenraumfarbe:	Grau-Titanschwarz-
Fahrzeugart:	Pkw		Silbergrau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Bauform:	Limousine	Polsterfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergrau
		Polsterart:	Sitzbezüge für Sondermodell
		Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
		Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte (37008), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar (26816), Ambiente-Beleuchtung (30 Farben) (37581), Antennen-Diversity (14805), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70600), App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) (25074), Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth) (24253), Ausstattung Comfortline / Life / Business (2437), Ausstattung Life (2474), Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion (18594), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory (15305), Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion (15482), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bremsassistent (40801), Dachspoiler (20908), Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital) (25531), Einparkhilfe vorn und hinten (25800), Elektron. Differentialsperre (XDS) (70042), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch (70318), Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung (40912), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (42926), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) (42907), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion (40957), Fensterheber elektrisch vorn und hinten (35003), Frontscheibe Verbundglas getönt (22508), Fußgänger-Schutzsystem (passiv) (10717), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (26712), Getriebe 6-Gang (75205), Heckleuchten LED (18802), Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell (26469), Innenspiegel mit Abblendaautomatik (37901), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze) (39313), Karosserie: 5-türig (10005), Keyless-Start (35511), Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung (28918), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Lautsprecher (7, vorn und hinten) (24609), Lendenwirbelstützen vorn (33305), Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion (69008), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), Leseleuchten vorn und hinten LED (37719), LM-Felgen (47714), Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar (27217), Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus (25061), Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion (24773), Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI (96549), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W) (25045), Nebelschlussleuchte (18700), Nichtraucher-Paket (2904), Notrufsystem (24902), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion (40890), Pedale Edelstahl (26598), Radioempfang digital (DAB+) (24052), Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) (68802), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rußpartikelfilter (77602), Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne (33521), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Scheibenwaschdüsen heizbar (19102), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Scheinwerfer LED (18020), SCR-System (AdBlue-Technologie) (77030), Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten (26614), Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X) (25888), Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig (69827), Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell (30540), Sitze vorn höhenverstellbar (32706), Sitze: Komfortsitze vorn (32102), Sitzheizung vorn (29500), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) (37905), Stabilisator vorn (42700), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum (39007), Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn (21328), Tagfahrlicht LED (18913), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Türgriffschalen außen beleuchtet (37595), Verbandkasten und Warndreieck (39531), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten (37114), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung schwenkbar (14204), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop) (41145), Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) (18648), Fußmatten Textil (39303), Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt (788), Metallic-Lackierung (11000), Mobile Online Dienste We Connect Plus (25058), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar (37017), Sprachsteuerungs-System (24709)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1



Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	6.600 km / 569 Tag(e)
Nächste HU	06.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Barum (Sommer) Leichtmetall	205/55 R 16 91 V	6 mm In Ordnung	0125
R Barum (Sommer) Leichtmetall	205/55 R 16 91 V	6 mm In Ordnung	0125
Achse 2			
L Nexen (Sommer) Leichtmetall	205/55 R 16 91 V	6 mm In Ordnung	4323
R Nexen (Sommer) Leichtmetall	205/55 R 16 91 V	6 mm In Ordnung	4323

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse:	von 100,00 µm bis 150,00 µm
Untersuchungsergebnis:	Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE
Motorhaube	227,00 µm

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und lauleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Außenspiegel links	Gebrochen / Erneuern
2	Stoßfänger vorne	Kratzer / Smart-Repair
3	Rad vorne rechts / Felge	Abschürfung / Gebrauchsspur




Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.


Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2




Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7




Bild 8



Bild 9



Bild 10



Sonstiges

Bild 11




Bild 12




Bild 13



Bild 14




Bild 15




Bild 16



Bild 17



Bild 18



Fahrzeug stark verschmutzt

Bilder Feststellungen

Bild 19



Nr.: 1

Bauteil: Außenspiegel links

Beschädigungsart: Gebrochen

Reparaturweg: Erneuern

Bild 20



Bild 21



Nr.: 2

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Smart-Repair

Bild 22



Bild 23



Nr.: 3

Bauteil: Rad vorne rechts /
Felge

Beschädigungsart:
Abschürfung


Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 24



Bilder Lackmessung

Bild 25



Motorhaube: 227µm