

046CC0126863



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0V7H9EB4N4164217

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
- zu Nr. 35:
195/60 R16 89H auf 6.5JX16 ET20;
195/60 R16 93H auf 6.5JX16 ET20;
205/60 R16 92H auf 6.5JX16 ET20;
215/50 R17 95H auf 6.5JX17 ET20;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen
- Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0025YCCQ
Haendler Code DE0091
B/E
Motorkennzeichnung 1021AE00
Motorseriennummer 87839
KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	Wh/km
Elektrische Reichweite:	km
3. Fahrzeug mit Öko-Innovation(en) ausgestattet: Ja	
3.1. Allgemeiner Code der Öko-Innovation(en): 02 29 28	
3.2. Gesamteinsparung von CO ₂ -Emissionen durch Öko-Innovation(en):	
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	
Benzin / Diesel	g/km
Gas	g/km
Andere (siehe 26.)	g/km
3.2.2. Einsparungen durch WLTP	
Benzin / Diesel	g/km
Gas	g/km
Andere (siehe 26.)	g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151	
CO ₂ -Emissionen (l/100km)	
WLTP-Werte	g/km
Niedrig	176
Mittel	137
Hoch	119
Höchstwert	145
Kombiniert	140
Gewichtet, kombiniert	6.2
Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
Niedrig	7.8
Mittel	6.1
Hoch	5.3
Höchstwert	6.4
Kombiniert	6.2
Gewichtet, kombiniert	6.2
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151	
CO ₂ -Emissionen (l/100km)	
WLTP-Werte	g/km
Niedrig	-
Mittel	-
Hoch	-
Höchstwert	-
Kombiniert	-
Gewichtet, kombiniert	-
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge	
Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **P7 MONOCAB C**
Version: **EA023DB12**
Version: **BE1VABPAZAS**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CROSSLAND**
- 0.2.3. Kennung: **IP-HNS_ATE_1430-WOV-0**
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNS_ATE_1430-WOV-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCFamilie: **AT-HNS_0402-VH3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PEM5-Familie: **2-WOV-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwindstandstafel: **RL_BVHLAT6_1000-VF3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwindstandstafel-Familie: **RL_BVHLAT6_1000-VF3-0**
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenentwurf: **EV-HNL_BVLD_1401-VF3-0**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprofilfamilie: **EV-HNL_BVLD_1401-VF3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofplatz
65423 Russelsheim am Main
Deutschland
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule
- 0.10. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeugboden vorn rechts
- 0.11. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVOV7H9EB4N4164217
Produktionsdatum des Fahrzeugs:
23.02.2022

Russelsheim 23.03.2022
Ort Datum
Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
3. Antreibsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): **4**
- 3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **1: Achse 1 nicht autonomisiert**
- 4.1. Achsstände: **2604 mm**
- 4.1.1. 1-2: **2604 mm**
5. Länge: **4229 mm**
6. Breite: **1765 mm**
7. Höhe: **1605 mm**
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1280 kg**
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1377 kg**
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1835 kg**
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **965 kg**
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **875 kg**
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Zentralschlingers: **840 kg**
- 18.3. ungetragenen Anhänger: **600 kg**
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **65 kg**
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **EB2ADTS (HNO5)**
22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung / 4-Takt**
23. Reiner Elektromotor: **nein**
- 23.1. Hybrid-/Elektro-Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 in Reihe**
25. Hubraum: **1199 cm³**
26. Kraftstoff: **Benzin**
- 26.1. Einströf: **nein**
27. Höchstleistung: **96,00 kW bei 5500 min⁻¹**
- 27.1. (Verbrennungsmotor)
- 27.3. Höchste Nennleistung: **- kW (Elektromotor)**
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **- kW (Elektromotor)**
28. Getriebe (Typ): **automatisch**
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse: **1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. 5. Gang**
- 4.04 **2,37 1,56 1,16 0,85**
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 0,67 **- - - -**
- Übersetzung des Achsgetriebes: **3,68**
- 28.1.1. Übersetzungen des Achsgetriebes: **1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang**
- 14,867 **8,722 5,741 4,269 3,128**
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 2,466 **- - - -**
- Höchstgeschwindigkeit: **198 km/h**
30. Spurweite: **1513 mm**
2. 1491 mm
35. Reifen/Radkombination: **C1 A**
- Energieeffizienzklasse von Rotividerstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: **1: 215/50 R17 95H 6,5X17 ET20 2: 215/50 R17 95H 6,5X17 ET20**
36. Anhänger-Bremsenschlüsse: **-**
38. Code des Aufbaus: **AF Mehrweckfahrzeug**
40. Farbe des Fahrzeugs: **grau**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **5: 2 links, 2 rechts, 1 hinten**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): **5**
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**
- 42.3. Anzahl der für nichtstehender zugänglichen Sitzplätze: **-**
46. Standgeräusch: **77,40 dB(A)**
- 46.1. bei der Drehzahl: **3750 min⁻¹**
47. Fahrgeräusch: **67,00 dB(A)**
- 47.1. Parameter für die Emissionsprüfung **Euro 6 AP**
- 47.1.1. Reihennasse: **1457 kg**
- 47.1.2. Querschnittsfläche **0,768 m²**
- 47.1.2.1. Voraussetzliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **- cm³**

Fahrwindstandskoeffizienten			
47.1.3.0. 10:	98,6	N	
47.1.3.1. 11:	0,16	N/(km/h)	
47.1.3.2. 12:	0,03672	N/(km/h) ²	
47.2.1. Fahrzyklus:		3b	
47.2.2. Minutensicherungsleistung (fisc):			
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:			
48. Abgasverfahren:	715/2007*2018/1832AP		
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]			
Benzin / Gas			
CO	295,8	Andere (siehe 26)	mg/km
THC	18,8		mg/km
NMHC	16,8		mg/km
NOx	34,5		mg/km
THC+NOx	-		mg/km
NH3	-		ppm
Partikelmasse	0,93		mg/km
Partikelzahl	4,34		10 ¹¹ /km
2.2. Prüfverfahren: WHTE (EURO VI)			
Benzin / Gas			
CO	-	Andere (siehe 26)	mg/kWh
NOx	-		mg/kWh
NMHC	-		mg/kWh
THC	-		mg/kWh
CH4	-		mg/kWh
NH3	-		ppm
Partikelmasse	-		mg/kWh
Partikelzahl	-		10 ¹¹ /km
Rauch			
48.1. Rauch	-		m ¹
Angegebene höchste RDE-Werte			
48.2. Vollständige RDE-Fahrt	60	Partikelzahl (10 ¹¹ /km)	5
Interstadische RDE-Fahrt	60		6
CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
Benzin / Diesel			
CO ₂ -Emissionen	[g/km]	[l/100km]	Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte			
Interorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Gemittelt	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gas	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
NEFZ-Werte			
Interorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Gemittelt	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Abweichungsfaktor	-	-	-
Differenzierungsverfahren	-	-	-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 14 : Mittelblende Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 15 : Zierleiste Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 16 : Abdeckung Motor zerrissen




Bild 17 : Stoßfängerverkleidung hinten unterhalb verschrammt



Bild 18 : Stoßfängerverkleidung hinten unterhalb verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	24.06.2022 Crossland 1.2 Automatik Ultimate	Hersteller Aufbauart	OPEL Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7H9EB4N4164217	HSN / TSN	1844 / AKF
Schlüssel-Nr.	10015093	Km-Stand abgelesen	24953
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/ Reihomotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, Dachreling, Silber, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Funktions-Ausstattung, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Stufen Automatikgetriebe, Head-Up Display, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Nautic Blau mit Dach und Außenspiegel in Kontrastfarbe, Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Leuchtweitenregulierung, manuell, Mittelarmlehne, vorn, Navigationssystem: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera und Multimedia Navi Pro, Nebelscheinwerfer, OpelConnect, Ottopartikelfilter, Polster: Alcantara-Ausstattung, Proaktives Fahrerassistenzsystem, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 17 mit Reifen 215/50 R17, in BiColor/Schwarz (5 Doppelspeichen), Schlüsselloser Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperr, Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
CWBU=	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 17 mit Reifen 215/50 R17, in Schwarz (5
OL	Doppelspeichen)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 17.06.2026 bei Kilometerstand 24.909
nächste Wartung:	am 06 / 2027 bei Kilometerstand 54.900

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Mittelblende Stoßfänger vorne verschrammt, erneuern (Bild 14)
2. Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt, erneuern (Bild 13)
3. Abdeckung Motor zerrissen, erneuern (Bild 16)
4. Stoßfängerverkleidung hinten unterhalb verschrammt, erneuern (Bild 17, 18)
5. Zierleiste Stoßfänger vorne verschrammt, erneuern (Bild 15)