DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VXKFBYHZ4 R1041869	Fecha matriculación	02/07/2024	Color	Arktis White
Marca	OPEL	Matrícula	9659MSS	Cuentakilómetros	17 229 km
Modelo	Astra 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	OV CAMPA LOECHES













Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

12

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-