

Polestar

POLESTAR 2 (05.2020->) LONG RANGE SINGLE MOTEUR ÉLECTRIQUE 170 KW (CONT. 80 KW) 5 PORTES

VIN: YSMVSEGE0PL120909



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation 10/11/2022	Odomètre 104426 km
Couleur Thunder / Metallic	Année modèle 2021	Capitonnage -
Nombre de portes 5	Nombre de sièges 5	Generation -
Type de boîte Automatique	Motorisation Electrique	Nombre de vitesses 1
Roues Motrices Avant (FWD)	Puissance 170 KW	

Equipements véhicule

Série

Caméra aide au recul	aide au stationnement AV et AR, acoustique et visuel avec affichage sélectif (APS Plus)	Système d'assistance de conduite: Évitement de choc AR (prévention collision arrière)
Système de contrôle de la qualité de l'air (Clean Zone Interior Package CZIP)	Sièges, électrique Réglable compr. Appuie-lombaire, Siège chauffant et fonction mémoire pour Siège conducteur et Rétroviseur ext	Siège AV droit à réglages électriques
Siège AV gauche à réglages électriques (avec Memory)	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge	Accoudoir central AV avec Support à boissons
Airbag conducteur	Airbag coté passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag lat AV	Airbag lat AV central(e) (airbag d'interaction)	Alarme
Appuie-têtes AR	Automatique Soft-Close pour compartiment à bagages / hayon	Batterie HT 78 kWh brut / 72,5 kWh net (Lithium-ion)
Boîte de vitesses pour véhicule électrique	Carrosserie: 5 portes	casier de rangement avant (compartiment à bagages, AV)
Ceintures de sécurité noir(e)	Climatisation automatique 2 zones	contrôle pression pneumatiques
Couvercle de coffre / hayon électrique commandé (ouverture + fermeture, Commandé par capteur)	câble de recharge avec connecteur type 2 ("Mode" 3)	câble de recharge (7,0 m) avec prise Schuko ("Mode" 2)
digit(al)(ale)(aux)(ales) Instrumentation écran 12,3"	Digital Key	Direction assistée à commande électronique
Cde vocale	dossier AR fractionné (60:40)	Ecran tactile couleur (11,15 Pouces) dans Console centrale
Electro. Contrôle de stabilité (ESC) avec Assistant de freinage	Equipement Int. avec inserts finition Linear Lime	Essuie-vitres avec Capteur de pluie
Adaptatif Feu Stop	garniture de pavillon Anthracite	Keyless Drive
Verrouillage centralisé / Système de démarrage Keyless-Go	Kit de réparation des pneumatiques	levier de sélection noir(e) brillant
Long Range Single	Mode de transmission roues AV motrices	Moteur électrique 170 kW (cont. 80 kW)
One Pedal Drive (Electronique Pédale d'accélérateur)	Pneus 245/45 R19 ...W	Connexion USB à l'AR
prise USB AV (x 2)	projecteur LED	protection acoustique des piétons (sound extérieur)
Préparation/Pré-équipement pour éthylotest	Réception radio digital(e) (DAB+)	Récupérateur d'énergie de freinage (Système de

antidémarrage (Alcolock)	Rétroviseur ext rabattable électriquement	récupération)
Rétroviseur ext couleur caisse	Sellerie : Tissu	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant
Rétroviseur Int sans cadre avec fonction électrochrome	Supports Isofix pour siège enfant	Siège chauffant AV
Smartphone interface (Apple CarPlay & Android Auto)	Système d'airbag crânien (Sideguard)	Surtapis Textile
Système anti-coup du lapin (WHIPS)	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne	Système d'antiblocage de frein (ABS) avec système antipatinage (TCS)
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (Assistance de direction)	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Système d'assistance de conduite: détecteur de vigilance (Driver-Alert-Control, DAC)
Système d'assistance de conduite: alerte de collision avant avec Détection des piétons et cycistes	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation	Système d'assistance de conduite: assistant de frein de secours autonome
Système d'assistance de conduite: Connected Safety	système de protection piétons	Système d'assistance de conduite: système d'anticipation des collisions
Système de charge chargeur on bord 11 kW	sécurité enfant à commande électrique	Système de service : ConnectedDrive Services
Système de service : Google Services	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions	Triangle de présignalisation
trousse premiers secours / boîte premiers secours		éclairage diurne
Optionnel		
aide au stationnement Lat	Bouton de déverrouillage dans le/l' Porte(s) pour Verrouillage centralisé	Système cameras latérales (Surround View)
Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)	Capteur d'inclinaison pour Alarme	chargeur à induction pour terminaux mobiles
crochet de poche à/au/dans/en Compartiment à bagages	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)	Jantes alliage léger AV/AR 8x20 / 9x20 (Pro / 5 branches en V, Black / Silver)
Pack Pilot Life	Rétroviseur ext avec Blind Spot Informations System	Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome
projecteurs antibrouillard LED	Régulateur de vitesse (régul. vitesse) avec Régulation de distance et activation du freinage d'urgence	Système d'assistance de conduite: assistant de circulation transversale
Pack Plus	Pack éclairage Int	toit panoramique (Transparent)
Vitrage teinté(e)	Sound-System Harman-Kardon	Subwoofer
chauffage/climatisation Thermopompe (Supermanifold)	Siège chauffant AR	Siège AV gauche avec extensible assise de siège
Siège AV droit avec extensible assise de siège	Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e) (Cuir)	Peinture métallisée

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	02/09/2026	03/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation

			
002	Tapis de coffre / - ¹	Usé	Echange
			
003	Jante / Arrière Droit ² Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Eclat	Réparation
			
004	Double de clé / -	Manquant	Echange
			
005	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation
			
006	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation
			

¹ Pluché

² Elle a déjà été réparé

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☒ Certificat de Conformité
- ☐ Clé anti-vol
- ☐ Clé plip
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Kit sécurité
- ☐ Navigation
- ☒ Porte documents
- ☐ Sacoche câble de charge
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☒ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Canet d'entretien
- ☒ Certificat Immatriculation
- ☒ Clé carte
- ☒ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Crochet/Boule Attelage
- ☐ Gilet de sécurité
- ☐ Manivelle de cric
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☐ Télécommande
- ☒ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carnet de garantie
- ☒ Certificat Immatriculation volet propriétaire
- ☐ Clé de verrouillage de roue
- ☐ Cric
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Manuel d'utilisation
- ☒ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Triangle

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	245 / 40 / 20 / Été	7 mm
Avant Droit	HANKOOK	245 / 40 / 20 / Été	7 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	245 / 40 / 20 / Été	8 mm
Arrière Droit	HANKOOK	245 / 40 / 20 / Été	8 mm

Commentaires

Aile ARG et porte ARG AVG réparé => sur réserve réclamation

Photos



Avant gauche



Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant




Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Cable




Vin




Autre



Autre



Autre



Autre



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Tapis de coffre / - / Usé



Tapis de coffre / - / Usé



Jante / Arrière Droit / Eclat



Jante / Arrière Droit / Eclat



Double de clé / - / Manquant



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure





POWERED BY AVILOG



SoHSCAN

OEM SoH numérisé*

93%

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque: Polestar
Modèle: 2 - 78 kWh
VIN: YSMVSEGE0PL120909
Kilométrage: 104 426km
SoH numérisé*: 93%

INFORMATIONS SUR LA LECTURE

Date: 02/09/2026
Exécuté par: DEKRA Belgium NV/SA

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

11:50:24

SoHSCAN démarré

11:50:38

Démarrage de l'acquisition des données

11:53:48

Acquisition des données terminée

11:54:06

SoHSCAN terminé



CARA

Approved Battery Health Check



* Pour obtenir une évaluation complète de la sécurité et de la valeur de la batterie, tenez compte des éléments suivants :

1. Les anomalies et dysfonctionnements éventuels de la batterie et des cellules ne sont pas révélés par le SoHSCAN. Elles peuvent être facilement détectées, jusqu'au niveau de la cellule, à l'aide du test Flash AVILOG.
2. L'état de santé (SoH) numérisé (lecture) par le fabricant (OEM) de la batterie d'entraînement est le SoH supposé par le système de gestion de la batterie (BMS). Il peut s'écarter considérablement du véritable SoH, et AVILOG n'assume aucune responsabilité quant à son exactitude.
3. Le SoH réel peut être déterminé avec précision à l'aide du test PREMIUM AVILOG.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.

Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA