

Nissan

VIN: SJNTBAJ12U1238312



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	06/10/2023	80073 km
Farbe	Jahr	Polster
Rot	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-
Fahrzeugtyp		
PKW		

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Flughafen Wien	18/08/2026	18/08/2026



Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel

003	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
004	Stoßfänger unterhalb / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
005	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 18 "	Kratzer	Reparieren
 			
006	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
     			
007	Außenspiegel elektrisch / Rechts	Delle	Ersetzen
 			
008	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
 			
009	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
010	Kotflügelzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
011	Tür / Hinten Links	Kratzer	Lackieren



012	Türzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
013	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair
014	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Abschlepphaken
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Serviceheft
- ☒ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Hutablage
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☒ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Links	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7.5 mm
Hinten Rechts	NEXEN	235 / 55 / 18 / Winter	7.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit




Fehlteile/Zubehör / Füllflasche Nothilfe



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Laderaumabdeckung / - / Fehlt



Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Außenspiegel elektrisch / Rechts / Delle



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Delle



Kofflül / Hinten Rechts / Delle



Kofflül / Hinten Rechts / Delle



Kofflülzlerleiste / Hinten Rechts / Kratzer




Kofflülzlerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer




Türzlerleiste / Hinten Links / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle