



## Volkswagen Golf (UKL): 2CAL105

|                                   |                          |                        |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Vinnnumber:                       | <b>WVWZZZCDZNW188266</b> | Versionname:           | <b>Golf VIII Active 1.0TSi 110pk/cv 5p</b> |
| First Registrationdate:           | <b>11/05/2022</b>        | Fiscalpower:           |                                            |
| Expertise Mileage:                | <b>92407</b>             | Power Kw:              | <b>81</b>                                  |
| Bodytype:                         |                          | Type of rims (mounted) | <b>Aluminium</b>                           |
| Gearbox:                          | <b>MAN 6 VIT</b>         |                        |                                            |
| Transmission:                     |                          |                        |                                            |
| Fueltype:                         | <b>Petrol</b>            |                        |                                            |
| Maintenance                       | <b>OK</b>                |                        |                                            |
| Maintenance                       | <b>dans 10100km</b>      |                        |                                            |
| Battery functioning               | <b>Yes</b>               |                        |                                            |
| Type of rims (mounted)            | <b>Aluminium</b>         |                        |                                            |
| Certificate of Conformity         | <b>Yes</b>               |                        |                                            |
| Category                          | <b>Passenger Car</b>     |                        |                                            |
| Registration Certificate Car (BE) | <b>Yes</b>               |                        |                                            |

## Options

|                          |                            |                 |                   |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Number of keys total     | <b>2</b>                   | Luggage cover   |                   |
| GPS                      |                            | Type of Tow bar | <b>No Tow bar</b> |
| Type of Maintenance book | <b>Digital maintenance</b> |                 |                   |
| Type of GPS storage      | <b>HD</b>                  |                 |                   |

## Tyres

|                       |                       |                    |       |                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------------------------|
|                       | <b>205/55/16/91 V</b> |                    |       |                         |
| Summer tyres:         | Fr.L.                 | <b>Nexen: 5 mm</b> | Fr.R. | <b>Nexen: 5 mm</b>      |
|                       | Re.L.                 | <b>Nexen: 5 mm</b> | Re.R. | <b>Nexen: 5 mm</b>      |
| Tyre profile depth FL |                       |                    |       | <b>5.0</b>              |
| Tyre profile depth FR |                       |                    |       | <b>5.0</b>              |
| Tyre profile depth RL |                       |                    |       | <b>5.0</b>              |
| Tyre profile depth RR |                       |                    |       | <b>5.0</b>              |
| Tyre size FL          |                       |                    |       | <b>205/55 R 16 91 V</b> |
| Tyre size FR          |                       |                    |       | <b>205/55 R 16 91 V</b> |
| Tyre size RL          |                       |                    |       | <b>205/55 R 16 91 V</b> |
| Tyre size RR          |                       |                    |       | <b>205/55 R 16 91 V</b> |
| Tyre type FL          |                       |                    |       | <b>Summer</b>           |
| Tyre type FR          |                       |                    |       | <b>Summer</b>           |
| Tyre type RL          |                       |                    |       | <b>Summer</b>           |
| Tyre type RR          |                       |                    |       | <b>Summer</b>           |
| Tyre make FL          |                       |                    |       | <b>1957072</b>          |
| Tyre make FR          |                       |                    |       | <b>1957072</b>          |
| Tyre make RL          |                       |                    |       | <b>1957072</b>          |
| Tyre make RR          |                       |                    |       | <b>1957072</b>          |

## Assistance equipment

|                                  |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Repair kit                       | <b>Yes</b> | Compressor | <b>Yes</b> |
| Seat cover FL, Stain, Acceptable |            |            |            |



Bumper F, Scratch(es), Spot repair



Alloy rim FL polished, Scratch(es), Acceptable



Outer sill L, Repaired, Check



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Door FR, Bad repair, Repair and paint (complete)



|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Kenteken</b>       | 2CAL105                                        |
| <b>Merk Model</b>     | Volkswagen Golf VIII Active 1.0TSi 110pk/cv 5p |
| <b>Brandstofsoort</b> | Benzine                                        |
| <b>Datum deel1</b>    | 5/11/22                                        |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving                 | Bewerking        |
|-----------------|----------------|----------------------------------------|------------------|
| 12/31/25        | 73,073         | bougie                                 | Vervangen        |
| 12/31/25        | 73,073         | klein materiaal                        |                  |
| 12/31/25        | 73,073         | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |
| 12/31/25        | 73,073         | Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab | Uitvoeren        |
| 12/31/25        | 73,073         | remblokken achter                      | Vervangen        |
| 12/31/25        | 73,073         | remblokken vooraan                     | Vervangen        |
| 12/31/25        | 73,073         | ruitenwisserrubber achter              | Vervangen        |
| 12/31/25        | 73,073         | ruitenwisserrubber vooraan             | Vervangen        |
| 12/31/25        | 73,073         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 12/2/25         | 69,849         | batterij                               | Vervangen        |
| 12/2/25         | 69,849         | klein materiaal                        |                  |
| 6/20/25         | 56,056         | controle niveaus                       | Uitvoeren        |
| 6/20/25         | 56,056         | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |
| 6/20/25         | 56,056         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 2/17/25         | 48,528         | controle niveaus                       | Uitvoeren        |
| 2/17/25         | 48,528         | klein materiaal                        |                  |
| 2/17/25         | 48,528         | olie bijvullen                         | Bijvullen/-laden |
| 2/17/25         | 48,528         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 10/2/24         | 44,357         | batterij                               | Vervangen        |
| 10/2/24         | 44,357         | Inspectie met olie vervanging (vast in | Uitvoeren        |
| 10/2/24         | 44,357         | klein materiaal                        | Uitvoeren        |
| 10/2/24         | 44,357         | luchtfiler interieur                   | Vervangen        |
| 10/2/24         | 44,357         | remvloeistof                           | Vervangen        |
| 10/2/24         | 44,357         | ruitenwisserrubber achter              | Vervangen        |
| 10/2/24         | 44,357         | ruitenwisserrubber vooraan             | Vervangen        |
| 2/27/24         | 34,033         | batterij                               | Vervangen        |
| 2/27/24         | 34,033         | controle niveaus                       | Uitvoeren        |
| 2/27/24         | 34,033         | klein materiaal                        |                  |
| 2/27/24         | 34,033         | koelwatervloeistof                     | Bijvullen/-laden |
| 2/27/24         | 34,033         | olie bijvullen                         | Bijvullen/-laden |
| 2/27/24         | 34,033         | ruitenwisservloeistof                  | Bijvullen/-laden |
| 5/5/23          | 17,405         | klein materiaal                        |                  |
| 5/5/23          | 17,405         | ruitenwisserrubber achter              | Vervangen        |
| 5/5/23          | 17,405         | Tussentijds onderhoud (vast interval)  | Uitvoeren        |