

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -FG 0139E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZFZ5NP037676
Vertrags-Nummer:	45446081	Erstzulassung:	27.04.2022
Internes KZ:	15047849	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2640

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45446081
Amtliches Kennzeichen: HD -FG 0139E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
23.06.2026	9060001551	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
28.03.2026	9059989430	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
14.10.2024	9059904989	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45446081
Amtliches Kennzeichen: HD -FG 0139E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WAUZZZFZ5NP037676

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	102,764 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	21 Monat(e)
Type / Model	Q4 40 e-tron	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZFZ5NP037676	Power	70 kW
First registration	27 Apr 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
3	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Scratched - Paint
4	Front bumper	Spoiler - Scratched - Paint
5	Rear bumper	Spoiler - Deformed - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
7	Door - rear right side	Door - Deformed - Repair and paint
8	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
9	Door - front left side	Door - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Fehlt) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Professionally repaired

Detected repainting

No.	Location
	None detectable



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R20 100T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/50 R20 100T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/50 R19 103T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46703314



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Q4 40 e-tron	Mileage (Read)	102,764 km
Vehicle Identification number	WAUZZZFZ5NP037676	First registration	27 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46703314




Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Paint



Damage #3: Side panel - rear right side: Wheel well extension... Scratched - Paint



Damage #3: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Paint



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Paint



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Paint



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace




Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint




Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint




Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #7: Door - rear right side: Door - Deformed - Repair and paint



Damage #7: Door - rear right side: Door - Deformed - Repair and paint



Damage #7: Door - rear right side: Door - Deformed - Repair and paint




Damage #7: Door - rear right side: Door - Deformed - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint




Damage #9: Door - front left side: Door - Scratched - Paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46703314



Damage #9: Door - front left side: Door - Scratched - Paint



WAUZZZFZ5NP037676

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	102.764 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	21 Monat(e)
Typ/Modell	Q4 40 e-tron	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ5NP037676	Leistung	70 kW
Erstzulassung	27.04.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stoßfänger hinten	Spoiler - verformt - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Tür hinten rechts	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Fehlt) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R20 100T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/50 R20 100T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R19 103T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Q4 40 e-tron	Laufleistung (abgelesen)	102.764 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ5NP037676	Erstzulassung	27.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges





Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun... verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetz... und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetz... und lackieren




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott