

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5499NFW / WBY51GM0605368528 / 5368528
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.267

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
☐ MANUAL PROPIETARIO
☒ CARPETA MANUALES
☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5499NFW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/06/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vh equipa cable de carga rápida		

Daños no valorables:

5499NFW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático tr dr	OBSERVACIÓN-	
Puerta tr iz	OBSERVACIÓN-	

5499NFW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	9,70	10,00	8,73 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Guarnecido faldón tr	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	70,23	10,00	69,75 €
7. Jgo reparación neumáticos - BMW - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	64,57	10,00	58,11 €
8. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	0.75 h.	3,18	0,00		92,88 €
9. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.75 h.	3,18	0,00		70,55 €
10. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.12 h.		0,00	0,00		43,12 €
12. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
13. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	0.83 h.	3,52	0,00		51,64 €
14. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
15. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		0.92 h.	3,90	0,00		47,02 €
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.58 h.	10,93	0,00		125,66 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
18. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.20 h.		2.83 h.	11,99	0,00		128,64 €
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
20. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
21. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
22. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
23. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
24. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
25. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.58 h.	10,93	0,00		110,26 €

5499NFW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
26. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
27. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
28. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Paragolpes tr (zona inf)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
30. Anagrama acabado aleta dl iz	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
31. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
32. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2233,25 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5499NFW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,73 h.	374,57 €
Total material pintura	-	88,58 €
Total Mano de Obra Pintura	20,91 h.	805,01 €
Total Recambios	-	675,11 €
Descuento recambios aplicado	-	319,29 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	290,00 €















59%

8:55



Valores desde indiv.

0.3 kWh/h



Total 21267 km → 11677.8 km



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Puerta abierta.

P

READY



260 km



MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

LOS40 CL 8:56

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrala, por favor.

- OFF +



- OFF +

MAX









BMW 

BMW
M
2

① WBY51GM0605368528 Ⓢ










1
MEDIA
TEL
NAV



Carretera Buz...

LOS40 CL

8:57

Búsqueda

OFF

OFF

10

km/h

0



Puerta abierta.







inch/mm

5.18

ZERO

ON

OFF



OFF

ON

inch/mm

5.27

ZERO





























 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

















0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE







E43R-011155
DOT783 SY MB415AS1
E888873

TRANS 783/810





