



Info inspectie

		Datum	7/22/2026
		KM-stand	17962
Chassis	WBA21GF0507T10977	Fuel type	
Merk / Model	BMW 120d		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem	☒
------------------	-------------------------------------

Allerlei - Bandenkit - Ontbreekt - Vervangen


Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut




Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Extra - Verwijderen stickers S - Rest stickers - Ontstickeren



Allerlei - Technische check - N comf / defect - Controleren



Links voor		Rechts voor	
Profiel	6	Profiel	6
Type	Zomerband	Type	Zomerband
Run flat		Run flat	
Links achter		Rechts achter	
Profiel	6	Profiel	6
Type	Zomerband	Type	Zomerband
Run flat		Run flat	