

## DEKRA Automotive Solutions

## Voertuig gegevens

|            |                    |                    |            |          |           |
|------------|--------------------|--------------------|------------|----------|-----------|
| Chassisnr. | W1K177086 1N244363 | Inschrijvingsdatum | 01-01-1900 | Kleur    | Onbekend  |
| Merk       | MERCEDES           | Kenteken           | 2CPD238    | Km stand | 89 463 km |
| Model      | CLASSE A           |                    |            |          |           |

## Inspectie gegevens

|                  |            |                 |               |                |            |
|------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| Aankomstdatum    | 13-07-2026 | Inspectienummer | 7068794       | Inspectiedatum | 17-07-2026 |
| Toewijzingsdatum | 13-07-2026 | Eigenaar        | LIZY Belgique | Terminal       | Parc Lizy  |



## Accessoires


## Verwijderbare items

|                      |   |
|----------------------|---|
| Compressor / Hulpkit | ✓ |
| Hoedenplank          | ✓ |
| Vulling hulpkit      | ✗ |

## Documentenlijst

## Banden

Hankook 205/55/17 V Zomer 3.0 mm



Hankook 205/55/17 V Zomer 3.0 mm



Uniroyal 205/55/17 V Zomer 5.0 mm

Uniroyal 205/55/17 V Zomer 5.0 mm

## Type

|   |                                                                                     |           |                    |                 |        |                   |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------|-------------------|---------|
| 1 |  | Onderdeel | Vulling hulpkit    | Reparatietijd   | 0,10   | Kosten onderdelen | 74,58€  |
|   |                                                                                     | Positie   | -                  | Reparatiekosten | 7,50€  | Brutokosten       | 82,08€  |
|   |                                                                                     | Type      | Ontbrekend         | Spuittijd       | -      | Afschrijving %    | -       |
|   |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuutkosten     | -      | Afschrijving      | -       |
|   |                                                                                     | Bewerking | Vervangen          | Vast bedrag     | -      | Nettokosten       | 82,08€  |
|   |                                                                                     |           |                    |                 |        |                   |         |
| 2 |  | Onderdeel | B stijl            | Reparatietijd   | 0,50   | Kosten onderdelen | -       |
|   |                                                                                     | Positie   | Rechtsvoor         | Reparatiekosten | 37,50€ | Brutokosten       | 114,00€ |
|   |                                                                                     | Type      | Deuk met lakschade | Spuittijd       | 0,90   | Afschrijving %    | -       |
|   |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuutkosten     | 76,50€ | Afschrijving      | -       |
|   |                                                                                     | Bewerking | Herstellen         | Vast bedrag     | -      | Nettokosten       | 114,00€ |
|   |                                                                                     |           |                    |                 |        |                   |         |

## DEKRA Automotive Solutions

|    |                                                                                     |           |                    |                 |         |                    |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|----------------|
| 3  |    | Onderdeel | B stijl            | Reparatietijd   | 1,00    | Kosten onderdelen  | -              |
|    |                                                                                     | Positie   | Linksvoor          | Reparatiekosten | 75,00€  | Brutokosten        | 151,50€        |
|    |                                                                                     | Type      | Deuk met lakschade | Spuittijd       | 0,90    | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuitskosten    | 76,50€  | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                     | Bewerking | Herstellen         | Vast bedrag     | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>151,50€</b> |
|    |                                                                                     |           |                    |                 |         |                    |                |
| 4  |    | Onderdeel | B stijl            | Reparatietijd   | 0,50    | Kosten onderdelen  | -              |
|    |                                                                                     | Positie   | Linksachter        | Reparatiekosten | 37,50€  | Brutokosten        | 114,00€        |
|    |                                                                                     | Type      | Deuk met lakschade | Spuittijd       | 0,90    | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuitskosten    | 76,50€  | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                     | Bewerking | Herstellen         | Vast bedrag     | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>114,00€</b> |
|    |                                                                                     |           |                    |                 |         |                    |                |
| 5  |    | Onderdeel | Dakstijl           | Reparatietijd   | -       | Kosten onderdelen  | -              |
|    |                                                                                     | Positie   | Links              | Reparatiekosten | -       | Brutokosten        | 49,00€         |
|    |                                                                                     | Type      | Deuk               | Spuittijd       | -       | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuitskosten    | -       | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                     | Bewerking | Smart Repair       | Vast bedrag     | 49,00€  | <b>Nettokosten</b> | <b>49,00€</b>  |
|    |                                                                                     |           |                    |                 |         |                    |                |
| 6  |   | Onderdeel | Scherf             | Reparatietijd   | -       | Kosten onderdelen  | -              |
|    |                                                                                     | Positie   | Linksachter        | Reparatiekosten | -       | Brutokosten        | -              |
|    |                                                                                     | Type      | Deuk               | Spuittijd       | -       | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuitskosten    | -       | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                     | Bewerking | Ter info           | Vast bedrag     | -       | <b>Nettokosten</b> | -              |
|    |                                                                                     |           |                    |                 |         |                    |                |
| 7  |  | Onderdeel | Bumper             | Reparatietijd   | 1,60    | Kosten onderdelen  | 579,74€        |
|    |                                                                                     | Positie   | Achter             | Reparatiekosten | 120,00€ | Brutokosten        | 699,74€        |
|    |                                                                                     | Type      | Gebroken           | Spuittijd       | -       | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuitskosten    | -       | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                     | Bewerking | Vervangen          | Vast bedrag     | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>699,74€</b> |
|    |                                                                                     |           |                    |                 |         |                    |                |
| 8  |  | Onderdeel | Achterklep         | Reparatietijd   | -       | Kosten onderdelen  | -              |
|    |                                                                                     | Positie   | Achter             | Reparatiekosten | -       | Brutokosten        | 49,00€         |
|    |                                                                                     | Type      | Deuk               | Spuittijd       | -       | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuitskosten    | -       | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                     | Bewerking | Smart Repair       | Vast bedrag     | 49,00€  | <b>Nettokosten</b> | <b>49,00€</b>  |
|    |                                                                                     | x2        |                    |                 |         |                    |                |
| 9  |  | Onderdeel | Speciale velg 17"  | Reparatietijd   | -       | Kosten onderdelen  | 195,00€        |
|    |                                                                                     | Positie   | Rechtsachter       | Reparatiekosten | -       | Brutokosten        | 195,00€        |
|    |                                                                                     | Type      | Kras               | Spuittijd       | -       | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuitskosten    | -       | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                     | Bewerking | Herstellen         | Vast bedrag     | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>195,00€</b> |
|    |                                                                                     |           |                    |                 |         |                    |                |
| 10 |  | Onderdeel | Scherf             | Reparatietijd   | -       | Kosten onderdelen  | -              |
|    |                                                                                     | Positie   | Rechtsachter       | Reparatiekosten | -       | Brutokosten        | 49,00€         |
|    |                                                                                     | Type      | Deuk               | Spuittijd       | -       | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                     | Omvang    | -                  | Spuitskosten    | -       | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                     | Bewerking | Smart Repair       | Vast bedrag     | 49,00€  | <b>Nettokosten</b> | <b>49,00€</b>  |
|    |                                                                                     |           |                    |                 |         |                    |                |

## DEKRA Automotive Solutions

|    |                                                                                   |           |                   |                 |   |                    |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---|--------------------|----------------|
| 11 |  | Onderdeel | Speciale velg 17" | Reparatietijd   | - | Kosten onderdelen  | 195,00€        |
|    |                                                                                   | Positie   | Rechtsvoor        | Reparatiekosten | - | Brutokosten        | 195,00€        |
|    |                                                                                   | Type      | Kras              | Spuittijd       | - | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                   | Omvang    | -                 | Spuutkosten     | - | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                   | Bewerking | Herstellen        | Vast bedrag     | - | <b>Nettokosten</b> | <b>195,00€</b> |
|    |                                                                                   |           |                   |                 |   |                    |                |
| 12 |  | Onderdeel | Bumper            | Reparatietijd   | - | Kosten onderdelen  | -              |
|    |                                                                                   | Positie   | Voor              | Reparatiekosten | - | Brutokosten        | -              |
|    |                                                                                   | Type      | Kras              | Spuittijd       | - | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                   | Omvang    | -                 | Spuutkosten     | - | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                   | Bewerking | Ter info          | Vast bedrag     | - | <b>Nettokosten</b> | -              |
|    |                                                                                   |           |                   |                 |   |                    |                |
| 13 |  | Onderdeel | Speciale velg 17" | Reparatietijd   | - | Kosten onderdelen  | 195,00€        |
|    |                                                                                   | Positie   | Linksachter       | Reparatiekosten | - | Brutokosten        | 195,00€        |
|    |                                                                                   | Type      | Kras              | Spuittijd       | - | Afschrijving %     | -              |
|    |                                                                                   | Omvang    | -                 | Spuutkosten     | - | Afschrijving       | -              |
|    |                                                                                   | Bewerking | Herstellen        | Vast bedrag     | - | <b>Nettokosten</b> | <b>195,00€</b> |
|    |                                                                                   |           |                   |                 |   |                    |                |

## Samenvatting inspectie

|            |           |              |   |            |           |
|------------|-----------|--------------|---|------------|-----------|
| Brutoprijs | 1.893,32€ | Afschrijving | - | Nettoprijs | 1.893,32€ |
|------------|-----------|--------------|---|------------|-----------|

## Samenvatting van de arbeidskosten

|            | Urtarief | Tijd | Brutoprijs | Afschrijving % | Afschrijving | Nettoprijs |
|------------|----------|------|------------|----------------|--------------|------------|
| Plaatswerk | 75,00€   | 3,70 | 277,50€    | -              | -            | 277,50€    |
| Spuitswerk | 85,00€   | 2,70 | 229,50€    | -              | -            | 229,50€    |
| Materiaal  | 85,00€   | 0,00 | 0,00€      | -              | -            | 0,00€      |

## Diversen

|                      | Brutoprijs | Afschrijving % | Afschrijving | Nettoprijs |
|----------------------|------------|----------------|--------------|------------|
| Diverse vergoedingen | 0,00€      | -              | -            | 0,00€      |
| Kosten onderdelen    | 1.239,32€  | -              | -            | 1.239,32€  |
| Vast bedrag          | 147,00€    | -              | -            | 147,00€    |


## Handtekeningen

## Handtekening Receiver

## Handtekening Expert

## Handtekening Klant / bestuurder

Chasseurs



17/07/2026 8:38