DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNE9 S4201940	Erstzulassung	29.08.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OL 5699	Laufleistung	13 919 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Warndreieck	✓
Warnweste	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Bedienungsanleitung Radio	✗
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Verbandskasten	✓
Ersatzschlüssel	✗
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 8.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 8.0 mm





Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 8.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 8.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebraucht
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Dach
Position	Hinten
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Klebesatz
Position	Vorne
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Innenschäden

5



Bauteil	Ersatzschlüssel
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

6

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-