

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 11/05/2023	Color	Karbon Black
Marca	OPEL	Matrícula	Cuentakilómetros	30 963 km
Modelo	Nuevo Astra 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 HP (96kW)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm

Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	3		Elemento	Paragolpes
		Posición	Central			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Capó	5		Elemento	Llanta de aleación 17"
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

6		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Delantero Izquierdo Cortado -
			
8		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Izquierdo Abollado -
			
10		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Rayadura -
			
12		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Derecho Abollado -
			
14		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Derecho Rayadura -
			
16		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 17" Delantero Derecho Rayadura -
			
18		Elemento Posición Daños Comentarios	Descuento piezas adyacentes - - -
7		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Izquierdo Abollado -
			
9		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 17" Trasero Izquierdo Rayadura -
			
11		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 17" Trasero Derecho Rayadura -
			
13		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Derecho Abollado -
			
15		Elemento Posición Daños Comentarios	Manecilla exterior de puerta Delantero Derecho Rayadura -
			
17		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Delantero Derecho Cortado -
			

Daños internos

2		Elemento Posición Daños Comentarios	Manual de usuario Central Falta -
			

Otros Daños

19



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-