



Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o składności
Certificado de Conformidad

046CC0120190



www.PS-Team.de

COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

The Undersigned S.U.CHO, GENERAL MANAGER herewith certifies that the vehicle

0.1.	Make (Trade name of manufacture)	KIA	General construction characteristics: 1. Number of axles and wheels: 2 ; 4 3. Powered axles: 1, Front 3.1 Specify if the vehicle is: non-automated
0.2.	Type	DE	
	Variant	C5P21	
	Version	D61AY1	
0.2.1.	Commercial Name	NIRO	Main Dimensions: 4. Wheelbase: 2700 mm 4.1. Axle spacing: 2700 mm 5. Length: 4355 mm 6. Width: 1805 mm 7. Height: 1535 mm
0.2.3.	Identifiers:		
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-04-KNA-2018-1068	
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	ATCT-04-KNA-2018-0010	
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	4-KMC-14-0	
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-04-KNA-2018-0019	
0.2.3.5.	Roadload Matrix family's identifier:		
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		Masses 13. Mass in running order: 1594 kg 13.2. Actual mass of the vehicle: 1619 kg 16. Technically permissible maximum masses 16.1. Technically permissible maximum laden mass: 2000 kg 16.2. Technically permissible maximum mass on each axle: 1. 1060 kg 2. 1060 kg 3300 kg 16.4. Technically permissible maximum mass of the combination: 18. Technically permissible maximum towable mass in case of: 18.1. Drawbar trailer: kg 18.3. Centre-axle trailer: 1300 kg 18.4. Unbraked trailer: 600 kg 19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: 100 kg
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		
0.4.	Vehicle Category:	M1	
0.5.	Company name and address of Manufacturer:	EV-160001-KNA-1	
	Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates :		
	On the left hand B-post, bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	Under the right front seat		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative (if any)		
	Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim, Germany		
0.10.	Vehicle identification number:	KNACD81DGN5515140	
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	27.10.2021	

conforms in all respects to the type described in approval e4*2007/46*1139*12 granted on 17.05.2021 and can be permanently registered in Member states having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometers.

Frankfurt, 10.01.2022

1308810

Power plant							
20.	Manufacturer of the engine:						47.1.1.
21.	Engine code as marked on the engine:						47.1.2.
22.	Working principle:						47.1.2.1.
23.	Pure electric:						47.1.3.
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:						47.1.3.0.
24.	Number and arrangement of cylinders:						47.1.3.1.
25.	Engine capacity:						47.1.3.2.
26.	Fuel:						47.2.
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/flex fuel/Dual-fuel:						47.2.1.
26.2.	(Dual fuel only)						47.2.2.
27.	Maximum power						47.2.3.
27.1.	Maximum net power:						48.
27.3.	Maximum net power (electric motor):						
27.4.	Maximum 30 minutes power (electric motor):						
28.	Gearbox(type):						48.1.
28.1.	Gearbox ratios(to complete for vehicles with manual shift transmissions)						48.1.2
1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear
28.1.1.	Final drive ratios(if applicable):						
28.1.2.	Final drive ratios(to complete if and where applicable)						
1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear
Maximum Speed							
29.	Maximum Speed:						172 km/h
Axles and Suspension							
30.	Axle(s) track						1. 1565 mm 2. 1579 mm
35.	Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination						
	Axle 1: 205/60R16 92H 6.5Jx16/ET45 / B/C1						49.
	Axle 2: 205/60R16 92H 6.5Jx16/ET45 / B/C1						49.1.
Brakes							
36.	Trailer brake connections:						
Bodywork							
38.	Code for bodywork:						AC(station wagon)
40.	Colour of the vehicle:						BLACK
41.	Number and configuration of doors:						5 ; 2 le,2 ri, 1 re
42.	Number of seating positions (including driver):						5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:						
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:						49.2.
Environmental performance							
46.	Sound level						
	-Stationary: 81.00 dB(A) at engine speed: 3750 min-1						
	-Drive -by: 70.00 dB(A)						
47.	Exhaust emission level: EURO6,WLTP,AP,PI/Ci; M, N1 I						
47.1.	Parameters for emission testing V						

	Test mass, kg:	1725	49.3.
	Frontal area, m ² :	2.35	49.3.1.
	Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm ² :		49.3.2.
Road load coefficients:			
	F0, N:	99.3	
	F1, N (K/Mh):	0.892	
	F2, N (K/Mh):	0.033	
	Driving cycle		
	Driving Cycle class:	3b	
	Downscaling factor (f _{asc}):		
	Capped speed:	N	
	Exhaust emissions:	EC 2018/1832AP	
	Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:	715/2007	
	Smoke corrected absorption coefficient: (m-1)		
	Test procedure: type I (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)		
	CO:	74.7 mg/km	
	NMHC:	23.5 mg/km	
	THC + NOx:	mg/km	
	Particulates:	0.13 mg/km	
	(mass)		
	Declared maximum RDE values (if applicable)		
	Complete RDE trip: 60 NOx	Particle Number: 6E+11	
	Urban RDE trip: 60 NOx	Particle Number: 6E+11	
	Test procedure: WHTC (EURO VI)		
	CO:	mg/km	
	NMHC:	mg/km	
	CH4:	mg/km	
	Particulates:	mg/km	
	(mass)		
	CO2-Emissions / fuel consumption / electric energy consumption		
	All powertrains except pure electric vehicles		
	NEDC values	CO2 emissions	Fuel consumption
	Urban conditions	g/km	l/100km
	Extra-urban conditions	g/km	l/100km
	Combined	g/km	l/100km
	Weighted, combined	29 g/km	1.3 l/100km
	Deviation factor		
	Verification factor		
	Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles		
	Electric energy consumption(weighted, combined)	Wh/km	
	Electric range	Km	

	Vehicle fitted with eco-innovation(s):	no	
	General code of eco innovation(s):		
	Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):		
	NEDC savings:	g/km	
	WLTP savings:	g/km	
All powertrains, except pure electric vehicle			
under Regulation (EU) 2017/1151			
	WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumptions
	Low	g/km	5.8 l/100km
	Medium	g/km	4.4 l/100km
	High	g/km	4.4 l/100km
	Extra High	g/km	6.3 l/100km
	Combined	g/km	5.3 l/100km
	Weighted combined	31 g/km	1.4 l/100km
Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles			
under Regulation (EU) 2017/1151			
	Pure electric vehicles		
	Electric energy consumption:	Wh/km	
	Electric range:	km	
	Electric range city:	km	
	OVC hybrid electric vehicles		
	Electric energy consumption (ECAC, weighted):	122 Wh/km	
	Electric range (EAER):	49 km	
	Electric range city (EAER city):	65 km	
	For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of annex I to Regulation (EU)2018/858 of the European Parliament and of the Council:		
	Remarks:		
	7:1545*13:1594*35:205/60R16		
	92H,6.5Jx16/ET45*35,LM-Rad*Vehicle equipped with a 24 GHz short-range radar equipment*		



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Wartungsnachweis




Bild 13 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Radlauf Kotflügel, verschrammt



Bild 16 : Radlauf Kotflügel, verschrammt



Bild 17 : Schild, Heckklappe
Aufkleber entfernen




Bild 18 : Schild, Heckklappe

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

09.02.2022
Personenkraftwagen
Niro (DE)(2016->) / Niro 1.6 Aufbauart
Plug-in Hybrid Vision
(EURO 6d)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

09.02.2022
Kia
Geländewagen

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Antriebsart
Felgen
Polster / Farbe

4
KNACD81DGN5515140
014250420130001
34950
Hybr.B/E ext.auf.
77
Frontantrieb
Leichtmetall
Teilleder / Schwarz

Sitzplätze
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)
Getriebe / Gänge
Farbe

4
2233 / AAJ
DE003 6228
02 / 2027
4 / Hybridantrieb
1580
Automatik / 1
Aurora Black PEARL / ABP

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling silber, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistent-System: Stauassistent, Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Akustikglas, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LM-Felgen 6,5x16, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker), Laderaumabdeckung, Last-Paket (Anhängelast), Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Plug-in Hybrid, Radstand 2700 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Seitenschutzleisten Chromoptik, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Soundgenerator (innen), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83504	Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 104 kW) Hybrid
1250	Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 06.02.2026 bei Kilometerstand 33.938

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radlauf Kotflügel, verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)
2. Schild, Heckklappe, erneuern (Bild 17, 18)
3. Aufkleber entfernen, reinigen (Bild 17)
4. Stoßfänger hinten, zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14)

Fehlende Teile

1. Ladekabel