

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 I M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW 5-TÜRIG

VIN: WBA21FY080FU95099




Beschreibung

	Zulassungsdatum 08/04/2025	Laufleistung 52245 km
Farbe PORTIMAO BLAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 170 g/km	Hubraum 1998 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 135 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Stoßfänger oberhalb / Hinten	Delle	Reparieren



003	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
  			
004	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
005	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel
006	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren
      			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation




Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle




Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle