Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B086758000703 vom 19.06.2026

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Stellantis &You Deutschland GmbH Standort
Mannheim-Käfertal 1858
Heppenheimer Str. 41-47
68309 Mannheim

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Alexios Tsallos
Tel. direkt 062172890-32
Tel. mobil 015111666038

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing






**Kennzeichen** **HP NI2110** **FIN** **VR3USHNS4RJ742492**

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr. | 0213154305 |
| Auftraggeber | Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim |
| Ihr Auftrag vom | 19.06.2026, mündlich durch Herrn Behringer . |
| Besichtigung | 19.06.2026, 15:30 Uhr, durch Herrn Hasan Güner bei Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim, im Beisein von Herr Sturm. |
| Bewertet auf | 19.06.2026 |
| Betrifft | Aktenzeichen Sturm<br>Rahmenkostenstelle P20012001 |

## Zusammenfassung

| | | |
|---|---|---|
| Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt | mit MwSt. | 0,00 EUR |
| | ohne MwSt. | 0,00 EUR |

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster



## Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 160 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 15.07.2024 | Letzte Zulassung | 15.07.2024 |
| Hersteller | PEUGEOT | Marke | PEUGEOT |
| Typ / Verkaufsbez. | 2008 PureTech 130 EAT8 Allure | Aufbauart | Limousine |
| Türen | 4 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | VR3USHNS4RJ742492 | HSN / TSN | 2525 / ABI |
| Schlüssel-Nr. | 10422665 | Km-Stand abgelesen | 14370 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin | Zylinderanzahl | / |
| Leistung (kW) | 96 | Hubraum (ccm) | 1199 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2 | Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik / | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS | Polster / Farbe | Teilleder / Grau |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 215 / 60 R 17 100 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A /O | 6 mm |
| | rechts | 215 / 60 R 17 100 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A /O | 6 mm |
| 2 | links | 215 / 60 R 17 100 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A /O | 6 mm |
| | rechts | 215 / 60 R 17 100 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A /O | 6 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 30.04.2029 | | | |

A/ Ganzjahres; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Airbags (6), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen in Karbon-Optik, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Eco-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter Eco, Normal und Sport, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürzen in Grau, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster



auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Grau, Heckspoiler, Innenspiegel automatisch abblended, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit vertikalen Applikationen in Wagenfarbe, LED-Deckenleuchte vorn und 2 LED-Leselampen vorn und hinten, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Selenium Grau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Peugeot Connect Box, Polster Stoff/Kunstleder Lomsa in Schwarz mit Ziernähten in Rosa, Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Peugeot i-Connect, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Karakoy" 17", Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Stop&Start-System, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zwischenladeboden verstellbar

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| ZVKU | Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion |
| UF02 | Paket: Grip-Control-Paket |
| NA01 | Sitze: Sitzheizung vorn |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 23.07.2025 bei Kilometerstand 8.490 |

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich
Alexios Tsallos
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster






Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster



Bild 5 : Kofferraum





Bild 6 : Bordmappe und 2 FZ Schlüssel




Bild 7 : Infotaiment



Bild 8 : Motorraum



Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster



Bild 9 : Unterboden





Bild 10 : Wartungsnachweis



Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster