

ALLGEMEINE BAUMERKMALE

1. Anzahl der Achsen und Räder: 2/4
 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: Nicht automatisiert

HAUPTABMESSUNGEN

4.1. Achsstände: 1-2/2-3/3-4: 2681 mm
 5. Länge: 2681 mm
 6. Breite: 4371 mm
 7. Höhe: 1904 mm
 1649 mm

MASSEN

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1917 kg
 13.2. Technische Masse des Fahrzeugs: 1975 kg

16.1. Technische zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2430 kg
 16.2. Technische zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3: 1340/1230/- kg
 16.4. Technische zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4230 kg

18.1. Deichselanhängers: - kg
 18.3. Zentralachsanhänger: 1800 kg
 18.4. ungebremsen Anhänger: 750 kg
 19. Technische zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

ANTRIEBSMASCHINE

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Jaguar Land Rover Limited
 21. Baumaschinenbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: PT204
 22. Arbeitsverfahren: 4 Takt, Positiver Zuendstrom
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1. Hybrid-Elektro-Fahrzeug: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4, in Reihe
 25. Hubraum: 1997 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1. Einstoffbetrieb: -

27. Höchstleistung: 147,0/4500 kW at min¹
 27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 13,3 kW
 27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor): 10,5 kW
 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): Automatik

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteinrichtungen ausfüllen):
 (1) - (2) - (3) - (4) -
 (5) - (6) - (7) - (8) -
 (9) - (10) - (11) - (12) -
 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls): -
 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen): -

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):
 (1) - (2) - (3) - (4) -
 (5) - (6) - (7) - (8) -
 (9) - (10) - (11) - (12) -

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

29. Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h

ACHSEN UND RADAUFHANGUNG

30. Spurweite 1/2/3: 1625/1630 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):

Reifen-/Radkombination: - Achse 1 235/60R18 107V 8,0t x 18x45
 - Achse 2 235/60R18 107V 8,0t x 18x45
 Energieeffizienzklasse: A
 - Achse 1 A
 - Achse 2 C1

BREMSEANLAGE

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

AUFBAU

38. Code des Aufbaus: AC - PKW geschlossen
 40. Farbe des Fahrzeuges: Schwarz
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 : 2 auf jeder Seite 1 hinten
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5 : 2 vorn, 3 hinten

42.1. Sitz, der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist: -
 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

46. Ger. uschpegel - Standger usch bei der Motorfrehzahl/Fahrger usch: 72,5 bei 3750/69 6 AP
 47. Abgasnorm: Euro

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 2041 kg
 47.1.1. Pr. fmasse: - m²
 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls): - cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten: 143,7502 N
 47.1.3.0. f0: 0,529 N/(km/h)
 47.1.3.1. f1: 0,0435 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 3b
 47.2.1. Fahrzyklusklasse: 1/2/3a/3b
 47.2.2. Minimierungsfaktor (fasc): -
 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: ja/nein: Nein

48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro) (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte)
 CO: 469,9 THC: 8,6 NMHC: 6,0 NOx: 17,0 THC + NOx: - NH3: -
 Partikelmasse: 0,21 mg/km
 Partikelzahl: 0,73E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (Euro VI)
 CO: - NOx: - NMHC: - THC: - CH4: - NH3: -
 Partikelmasse: -
 Partikelzahl: -

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m¹
 48.2. Ggl. angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
 Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 60 mg/km
 Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 60 mg/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx: 60 mg/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: Partikel (Anzahl): 6,00E+11 #/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: Partikel (Anzahl): 6,00E+11 #/km

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
 1. Alle Antriebsarten au er reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend):
 CO2-Emissionen (NEFZ-Werte)
 Innerorts: 230 g/km
 Außerorts: 139 g/km
 Kombiniert: 172 g/km
 Kraftstoffverbrauch (NEFZ-Werte):
 Innerorts: 10,2 l/100 km
 Außerorts: 6,1 l/100 km
 Kombiniert: 7,6 l/100 km
 Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -
 Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -
 Reine Elektrofahrzeuge und extern auadbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
 Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert): - Wh/km
 Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Eco-Innovationen ausgestatet:
 3.1. Allgemeiner Code der Eco-Innovation(en): e5 37, e9 32
 3.2. Gesamtmenge der CO2 Reduzierung aufgrund der Eco-Innovation(en): - g/km
 3.2.1. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend): 1,7 g/km
 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend): - g/km

4. Alle Antriebsarten au er reinen Elektrofahrzeugen, gem.ä Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend):
 CO2-Emissionen (WLTP-Werte)



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	03.05.2022	23	1590	2	AI000033 B	1	2	3	2	P2	147/4500	1	216
I	MIG	4	AC			19	4371			19	1904		
E	SALZA2BX3PH180444				8	20	1649			6	-1917		
D1	LAND ROVER					12			100	6			
	LZ					13	205	7.1	2430	4.2	2430		
D2	HLADD0					7.1	1340	7.2	1230	7.3	-		
	50CA050					8.1	1340	8.2	1230	8.3	-		
D3	RANGE ROVER EVOQUE					U.1	73	U.2	3750	U.3	69		
	AGUAR LAND ROVER (UK)					0.1	1800	0.2	750	0.3	5	5.2	-
2	Geländefz. Pers. bef.					15.1	235/60R18		107V				
5	Kombi Limousine					15.2	235/60R18		107V				
K8	715/2007*2018/1832AP					16	Schwarz			11	9		
18	EURO6:WLTP:AP/PI/CI: M, N11					K	e5*2007/46*0076*07						
P.8	Hybr. Benzin/E					6	27.01.2022			17	K6	GF933622	
10	0008	140	36AP	P2	1997	21							
22	P4:4500-6000*www.AHK.it.EGTG*												

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung
45.606 km



Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Dach Lackverätzungen



Bild 16 : Dach Lackverätzungen




Bild 17 : Motorhaube Lackverätzungen




Bild 18 : Motorhaube Lackverätzungen



Bild 19 : Frontstoßfänger zerkratzt



Bild 20 : Frontstoßfänger zerkratzt




Bild 21 : Einstiegsleiste und C-Säule hinten links verschrammt




Bild 22 : Einstiegsleiste und C-Säule hinten links verschrammt



Bild 23 : Türverkleidung hinten links verschrammt



Bild 24 : Türverkleidung hinten links verschrammt



Bild 25 : Tür hinten rechts ei gedrückt und zerkratzt




Bild 26 : Tür hinten rechts ei gedrückt und zerkratzt




Bild 27 : Tür vorne tiefgründig zerkratzt




Bild 28 : Tür vorne tiefgründig zerkratzt



Bild 29 : Tür hinten links eingedellt



Bild 30 : Reifendichtmittel abgelaufen seit 04/2026

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4739892
Hersteller	Land Rover
Model	Range Rover Evoque
Variante	R-Dynamic SE P 200 MHEV
Listenpreis	52.136,97
VIN	SALZA2BX3PH180444
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	M SW2780

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4739892

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026103500	26.02.2026	Beifahrerseite Tür hinten	2.273,21

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 150 µm bis 260 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts 260µm.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.05.2022	Letzte Zulassung	03.05.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Evoque (L551)(2018->) / Range Rover Evoque 2.0 P200 Mild-Hybrid Evoque R-D 5	Aufbauart	Geländewagen / Kombilimousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALZA2BX3PH180444	HSN / TSN	1590 / AIJ
DAT Europa-Code®	017300770180003	DAT Marktindex	DE00G 6290
Km-Stand abgelesen	45606	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr. Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1997
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Santorini Black / Uni / 1AG
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	8 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	8 mm
2 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli /	S / O	6 mm
		Scorpion Zero All Season J LR FSL		
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli /	S / O	6 mm
		Scorpion Zero All Season J LR FSL		
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2026			

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anschluss-Paket 1, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung, Blinkleuchten mit Laufflicht vorn, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn 349 mm, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine Ebony, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten (Chrom), Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistent-System: Anfahrhilfe (Low Traktion Launch), Fahrassistent-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung), Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel, Fahrassistent-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistent-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Park-Assistent, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrwerk mit Schraubenfederung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen), InControl Apps, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), InControl Touch Pro Infotainment-System (Farbdisplay), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium dunkel, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige analog, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Sparkle Silver, Style 5079), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Leder, perforiert) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mild-Hybrid 147 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW Si4 Turbo KAT), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC), Navigationssystem Pro, Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl-Design, Personalisierungssystem (Smart Settings), Radstand 2681 mm, Reifen 235/50 R20 ...W, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach), Sitzbezug / Polsterung: Duo-Leder (Ebony), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Start/Stop-Anlage, Steuer-AV Ausstattung R-Dynamic, Terrain-Response-System 2, Traktionskontrolle, Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
18610	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
24052	Radioempfang digital (DAB+)
40798	Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent
87014	Motor 2,0 Ltr. - 147 kW Si4 Turbo Mild-Hybrid
26714	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
37598	Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
24123	Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)

39003	Getränkehalter vorn
24840	InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
25526	Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen)
35508	Keyless-Entry
11000	Metallic-Lackierung
24774	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, mit Signalverstärker
68802	Reifen-Reparaturkit
32527	Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
28404	Teppich-Fußmatten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 11.06.2026 bei Kilometerstand 45.333
nächste Wartung:	am 01.06.2027
bis Wartung verbleiben:	33.350 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen seit 04/2026, erneuern (Bild 30)
2. Dach Lackverätzungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
3. Motorhaube Lackverätzungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
4. Einstiegsleiste und C-Säule hinten links verschrammt, erneuern (Bild 21, 22)
5. Türverkleidung hinten links verschrammt, erneuern (Bild 23, 24)
6. Tür hinten rechts eingedrückt und zerkratzt, instandsetzen
7. Tür vorne tiefgründig zerkratzt, smart repair (Bild 27, 28)
8. Tür hinten links eingedellt, drücken (Bild 29)
9. Mittelkonsole Mitte Bedieneinheit gesprungen, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontstoßfänger zerkratzt, (Bild 19, 20)