

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine 4-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW  
Diesel Automatik

|                        |                                                                                  |                     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | BN -AD 2745                                                                      | Fahrgestell-Nummer: | W1K2130041A949928 |
| Vertrags-Nummer:       | 28251075                                                                         | Erstzulassung:      | 02.06.2021        |
| Internes KZ:           | 14800873                                                                         | Kilometer-Stand:    | 141307            |
| Unfall/Schaden:        | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt. |                     |                   |

### Ausstattung:

#### MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine 4-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

Lackierung: Polarweiß Uni

Polsterung: Stoff Marseille schwarz (nur i.V. mit Se Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **42.980,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17" LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design, schwarz lackiert und glanzgedreht mit 225/55 R 17 auf 7,5 J | 0,00     |
| AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem                                              | 0,00     |
| Aktiver Spurhalte-Assistent                                                                          | 0,00     |
| Entfall Schriftzug am Heck                                                                           | 0,00     |
| Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l (60l für Diesel Plug-In Hybride)                            | 50,00    |
| Lackierung Uni                                                                                       | 300,00   |
| Park-Assistent PARKTRONIC                                                                            | 650,00   |
| Polarweiß Uni                                                                                        | 0,00     |
| Sitzheizung vorne                                                                                    | 360,00   |
| Spiegel-Paket                                                                                        | 550,00   |
| Spur-Paket (bestehend aus Totwinkel-Assistent und Aktivem Spurhalte-Assistenten)                     | 780,00   |
| Standheizung                                                                                         | 1.220,00 |
| Stoff Marseille schwarz (nur i.V. mit Serienausstattung Interieur P75)                               | 0,00     |
| Totwinkel-Assistent                                                                                  | 0,00     |
| Winter-Kompleträder M+S, LM 17", 5-Doppelspeichen-Design, schwarz lackiert und glanzgedreht mit 225  | 1.750,00 |
| Winterräder ab Werk montiert                                                                         | 0,00     |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **48.640,00**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **57.881,60**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.881,60

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                             |                             |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2022                                                                                        |                             |       |
| kW / PS:                     | 143 / 194                                                                                   | Hubraum:                    | 1950  |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                   | Anzahl Gänge:               | 9     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                          | CO2 (g/km):                 | 136   |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 5,200                                                                                       | Tankinhalt:                 | 50    |
| Max. Km/h:                   | 235                                                                                         | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 7,400 |
| Leergewicht (kg):            | 1750                                                                                        | zul. Gewicht (kg):          | 2410  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 28251075  
Amtliches Kennzeichen: BN -AD 2745  
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum | SNR | Verursacher | Beschädigung | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|-------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|
|-------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 28251075  
Amtliches Kennzeichen: BN -AD 2745  
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1950 ccm 194 PS / 143 KW Diesel Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i>   |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| 15.06.2023   | 49135           | Inspektion und Wartung   |
| 15.06.2023   | 49135           | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 18.04.2024   | 75220           | Inspektion und Wartung   |
| 18.04.2024   | 75220           | Wartungszusatzumfänge    |
| 25.02.2025   | 104036          | Inspektion und Wartung   |
| 26.02.2026   | 130751          | Getriebeölwechsel        |
| 26.02.2026   | 130751          | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 26.02.2026   | 130751          | Inspektion und Wartung   |
| 26.02.2026   | 130751          | Getriebeöl               |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | BN -AD2745 |
| Berichtsnummer : | 0000000930109-DE968 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31216052            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Mercedes-Benz E Limousine (BM 213)(08.2016->) E 220 d (213.004)

|                          |                   |                          |                                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | W1K2130041A949928 | Laufleistung abgelesen:  | 141307 km                          |
| Erstzulassung / Baujahr: | 02.06.2021 / 2021 | Besichtigungsdatum/-ort: | 07.07.2026 67661<br>Kaiserslautern |
| Fahrzeugart:             | PKW               | Aufbauart:               | Kombilimousine                     |
| Kraftstoff:              | Diesel            | Getriebe Art:            | automatic                          |
| Navi.-Datenträger:       | -                 | Hubraum / Leistung:      | 1950 ccm / 143 kW (194 PS)         |
| Antriebsart:             | Frontantrieb      | Lackfarbe:               | POLARWEISS - UNILACK               |
| Lackart:                 | Uni (2 Schicht)   | Türen / Sitzplätze:      | 4 / 5                              |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                 | Nächste HU / AU:         | 26 / 26                            |
| Polster Art:             | Stoff             | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                 |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz           | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                 |
| Raucherfahrzeug:         | Nein              | Letzter Service km / am: | 130751 / 26.02.2026                |
|                          |                   | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                    |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                  |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut           | Zustand innen:           | 2 - Gut                            |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

|                           |                |                    |
|---------------------------|----------------|--------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | Winterreifen   | Aluminium original |
| 1. Achse - links / Zust.  | Continental    | 225/55/R18/-V 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Continental    | 225/55/R18/-V 5 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Continental    | 225/55/R18/-V 5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Continental    | 225/55/R18/-V 5 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                    |

### Unmontierte Bereifung

|                           |                |            |
|---------------------------|----------------|------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | -          |
| 1. Achse - links / Zust.  | -              | -/-/- 6 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | -              | -/-/- 6 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | -              | -/-/- 6 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | -              | -/-/- 6 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |            |

### Serienausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablage-Paket</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)</li> <li>• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Getriebe Automatik - (9-Stufen)</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber</li> <li>• KeyFree-Startsystem</li> <li>• Knieairbag Fahrerseite</li> <li>• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect</li> <li>• Lenkrad (Leder Nappa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Diesel - Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 2</li> <li>• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic</li> <li>• Fußmatten Velours</li> <li>• Harnstofftank (AdBlue), vergrößert</li> <li>• Infotainment-System: Remote Service (Plus)</li> <li>• Karosserie: 4-türig</li> <li>• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)</li> <li>• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)</li> <li>• Kopf-Airbag-System vorn</li> <li>• Lenkrad mit Multifunktion</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Mercedes-Benz Notrufsystem</li> <li>• Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT</li> <li>• Navigationssystem: Festplattennavigation</li> <li>• R4-Dieselmotor OM 654</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• SCR-System (AdBlue-Technologie)</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitze vorn elektr. verstellbar</li> <li>• Standard Interieur</li> <li>• WSS Kategorie: Hybrid</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen, silber)</li> <li>• Mittelkonsole Klavierlack-Optik</li> <li>• Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)</li> <li>• PRE-SAFE-System</li> <li>• Reifen 225/55 R17 ..W</li> <li>• Rußpartikelfilter</li> <li>• Scheinwerfer LED High Performance</li> <li>• Seitenairbag (Sidebag) vorn</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff</li> <li>• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)</li> <li>• Touchpad (Mittelkonsole)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spiegel-Paket</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Kraftstofftank: vergrößert</li> <li>• Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)</li> <li>• Uni-Lackierung Polar-Weiß</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusatzheizung</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz</li> <li>• Fahrassistenz-Paket: Spur<br/>Unterschiedlicher Mit Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent</li> <li>• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten</li> <li>• Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.          |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                    |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                          |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                          |

### Unfallschadenprüfung

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |   |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | - |
|                                        | - |

Bestehender Unfallschaden: -

Hinweis: -

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                             |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ | <b>Sitzheizung:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

### Schaden



#### Karosserie außen

|    | Bauteil                 | Schaden         | Rep.-Art       |
|----|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Stoßfänger Vorne        | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |
| 2. | Kotflügel Vorne - Links | Kratzer         | Lackieren      |
| 3. | Tür Vorne - Links       | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®  
Die Gutachter

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®  
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Kotflügel Vorne - Links  
**Kratzer - Lackieren**



3. Tür Vorne - Links  
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**