

[DLM Raismes - EXPRESS VAN CFRT DCI 75CV] [REDACTED] 2026

Inspection réalisée le 05/06/2026

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre




Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant




Caractéristiques

Véhicule

Double de clé

Sans défauts

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

58278

### Photo du kilométrage au tableau de bord




Voyant au tableau de bord

Sas défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

VF1RJK00767608919

### Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

## Techniques

Marque

Renault

Modèle

Kangoo

Date de première immatriculation (B)

23/12/2021

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges


2

## Documents

Certificat d'immatriculation

Présenté(e)

### Photo du certificat d'immatriculation



Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

## Extérieur

### Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

### Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Sans défauts

État de la grille de pare-choc

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Remplacer

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière	Sans défauts	État du hayon / porte du coffre	Sas défauts	Porte arrière	Sans défauts
Poignée de porte arrière	Sans défauts	Caméra de recul	Sans défauts	Optique arrière gauche	Sans défauts
Optique arrière droite	Sans défauts	État de la lunette arrière	Sans défauts	Vitre de porte arrière	Sans défauts
Feu stop	Sans défauts	Joint de coffre	Sans défauts	Joint de porte arrière	Sans défauts
Benne	Sans défauts				

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche	Sans défauts	Aile arrière gauche	Sans défauts	Bas de caisse côté gauche	Sans défauts
Baguette latérale gauche	Sans défauts	Joint de porte arrière gauche	Sans défauts	Panneau arrière gauche	Défaut(s) apparent(s)
					
État de la vitre de porte arrière gauche	Sans défauts	État de la poignée de porte arrière gauche	Sans défauts	État de la porte coulissante gauche	Sans défauts
État de la porte arrière gauche	Sans défauts	Joint de porte avant gauche	Sans défauts	État de la vitre de porte avant gauche	Sans défauts
État du rétroviseur côté gauche	Sans défauts	État de la poignée de porte avant gauche	Sans défauts	État de la porte avant gauche	Sans défauts
État de la moulure d'aile avant gauche	Sans défauts	Aile avant gauche	Sans défauts		

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Défaut(s) apparent(s)

Antenne

Sans défauts



Griffes / Rayés

Peindre

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

## Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche


Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



État du pneu avant droit

Sans défauts

État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm  
➤

État du pneu arrière droit

État de la jante arrière droite

Enjoliveur arrière droit

Pare boue arrière droit

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm  
➤

État du pneu arrière gauche

État de la jante arrière gauche

Enjoliveur arrière gauche

Pare boue arrière gauche

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours



Roue de secours

Cric


Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques	Vitres électriques avant uniquement	Rétroviseurs électrique	Non équipé(e)	Climatisation	Climatisation manuelle
--------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------	------------------------

GPS	Non vérifiable	Régulateur/limiteur de vitesse	Présent(e) et fonctionnel(le)	Système d'aide au stationnement	Non équipé(e)
Toit vitré / panoramique	Non équipé(e)	Toit ouvrant	Non équipé(e)	Sièges à réglage électrique	Non équipé(e)
Sièges chauffants	Non équipé(e)	Sellerie	tissus cuir		

Intérieur avant

Habitacle	Défait(s) apparent(s)	État du volant	Sans défauts	État du tableau d'instruments	Sans défauts
 <p><input type="checkbox"/> Sale <input type="checkbox"/> Nettoyer</p>					
État du rétroviseur central	Sans défauts	État du siège AVANT GAUCHE	Sans défauts	État du siège AVANT DROITE	Sans défauts
Ceinture	Sans défauts	Tapis	Sans défauts	Plafonnier	Sans défauts
Tableau de bord	Sans défauts	Comodo	Sans défauts	Ecran central	Sans défauts
Boîte à gants	Sans défauts	Allume cigare	Sans défauts	Élément d'habitacle	Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette	Sans défauts	État du ciel de toit	Sans défauts	Plancher de coffre	Sans défauts
État des sièges arrière	Sans défauts				

Coffre

État du coffre	Sans défauts	Cache-bagage	Sans défauts	Câble de recharge domestique	0
Câble de recharge rapide	0				

## Compartiment moteur

Compartiment moteur 

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot  
moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide  
refroidissement, frein,  
Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts