

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ060FU90298



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	07/04/2025	38366 km
Farbe	Jahr	Polster
SKYSCRAPER GRAU METALLIC	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Break	171 g/km	2993 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatique	Thermique	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	
8	Quatre roues motrices (4WD)	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
	   		
002	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
003	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Reparieren
	 		

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm

Kommentar

Bilder



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation




Vin




Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer